Aloja Starkelsen ECAVA IGX SCADA lietošanas instrukcija

Saturs

- Links uz video instrukciju (aktuāls 10.08.2023) Pieslēgšanās sistēmai
- Links uz video instrukciju (aktuāls 10.08.2023) <u>lestatījumi</u>
- Links uz video instrukciju (aktuāls 10.08.2023) Motorstundu audits
- Links uz video instrukciju (aktuāls 10.08.2023) Ražošanas procesa posmi
- Links uz video instrukciju (aktuāls 10.08.2023) <u>Plūsmas shēma un elementu</u> vadība
- Links uz video instrukciju (aktuāls 10.08.2023) Kravas pieņemšana
- Links uz video instrukciju (aktuāls 10.08.2023) Partijas izveide
- Links uz video instrukciju (aktuāls 10.08.2023) <u>Svaru vadība</u>
- Links uz video instrukciju (aktuāls 10.08.2023) Atskaites



Dokumentu izstrādātājs: SIA "ZTF Lāsma" Rīga 2023. gads



Operātārom jāņem vērā:

Uzsākot vienu **Produkta Pieņemšanas Sesiju** ir jāpiefiksē "Pieņemšanas atbiru" bunkura svars pirms **Produkta Pieņemšanas Sesijas** uzsākšanas!

- Jāpārliecinās vai "Pieņēmšanas atbiru" bunkurā ir pietkoši vietas uzņēmt jaunas atbiras;
- Ja "Pieņēmšanas atbiru" bunkurs ir tuvu pilns nepieciešams to attīrīt un nonullēt svaru;
- Ja "Pieņēmšanas atbiru" bunkurs netiek attīrīts, tad jāpiefikše tā svars aprēķinu veikšanai noslēdzot Produkta Pieņemšanas Sesiju;
- Noslēdzot Produkta Pieņemšanas Sesiju, lai izslēgtu pieņemšanas maršrutu, sistēma pieprasīs ievadīt "Pieņemšanas atbiru" svaru;
- "Pieņemšanas atbiru" svars ir starpības starp svaru, kas bija "Pieņēmšanas atbiru" bunkurā pirms Produkta Pieņemšanas Sesijas uzsākšanas un svaru, kas ir "Pieņemšanas atbiru" bunkurā noslēdzot Produkta Pieņemšanas Sesiju.

Definīcija:

Produkta Pieņemšanas Sesiju - Vairāku transportlīdzekļu - secīga kravas pieņemšana bez pārtraukuma (neapstādinot pieņemšanas posma iekārtas).







Uzmanību

Operātoram pirms iekārtu ieslēgšanas ir jāpieslēdzas Aloja SCADA sistēmā un jāpārliecinās vai nav pienākusi apkope kādai no iekārtām!

- Pieslēdzas Aloja SCADA sistēmai.
- Pārslēdzas uz "Motorstundu audits" -


 Ja kāda no audita tabulas ailītēm ir zilā krāsā un tai iztrūkst ieraksts pie "Inactive Time Stamp".

Time Stamp	Tag	Group	Message	Value	Limit	Inactive Time Stamp
2023-08-09 15:21:00.080	vb_motohErr_ID147	Pienemsanaa_Mh	Pienācis apkopes laiks CLNR-1	-1	-1	

Tas norāda uz nepieciešamību veikt iekārtas apkopi!

Pēc fiziskās apkopes veikšanas jāatrod elements plūsmas shēmā un jānospiež Komandas

poga TIKA VEIKTA APKOPE



 Ailītes, kuras ir iekrāsotas zaļā krāsā norāda uz to ka tika veikta apkope un kad tā tika veikta norāda sadaļa "Inactive Time Stamp"

Time Stamp	Tag	Group	Message	Value	Limit	Inactive Time Stamp
2023-08-09 15:55:50.221	vb_motohErr_ID147	Pienemsanaa_Mh	Pienācis apkopes laiks CLNR-1	-1	-1	2023-08-09 15:56:00.238



