
C_{r1}
L_{r1}
L_{r2}
C_{r2}
$V_{in,\ app}$
L_m
I_{ac}
R_{ac}
$V_{o,\ app}$