
$V_i$
$C_i$
$S_1$
$S_3$
$S_2$
$S_4$
$C_{r1}$
$L_{r1}$
$L_m$
$I_{L_m}$
$I_{r,p}$
$N_p:N_s$
$L_{r2}$
$C_{r2}$
$S_5$
$S_7$
$S_6$
$S_8$
$I_{r,s} = 0$
$C_o$
$V_o$