
V_i
C_i
S_1
S_3
S_2
S_4
C_{r1}
L_{r1}
L_m
$I_{r,p}$
I_{L_m}
$N_p:N_s$
L_{r2}
C_{r2}
S_5
S_7
S_6
S_8
$I_{r,s} = 0$
C_o
V_o