
i_{S_1}
i_{D_1}
D_1
C_O
V_O
+
−
1
3
L_{m_1}
N_{12}
N_{34}
2
4
$i_{L_{m_1}}$
i_{D_2}
D_2
v_{in}
C_{in}
i_{S_2}
5
7
L_{m_2}
N_{56}
N_{78}
6
8
$i_{L_{m_2}}$
S_1
S_2