
v_{in}
C_{in}
L_{m_1}
N_{12}
1
2
$i_{L_{\text{m}_1}}$
i_{S_1}
S_1
3
N_{34}
4
D_1
L_{m_2}
5
N_{56}
6
7
N_{78}
8
D_2
S_2
C_{O}
+
V_{O}
−