
i_{D_1}
D_1
L_{m_1}
N_{12}
N_{34}
1
2
3
4
$i_{L_{m_1}}$
C_O
+
V_O
−
v_{in}
C_{in}
L_{m_2}
N_{56}
N_{78}
5
6
7
8
D_2
S_1
S_2