
v_{in}
C_{in}
L_{m_1}
1
2
N_{12}
$i_{L_{\text{m}_1}}$
3
4
N_{34}
D_1
C_{O}
+
V_{O}
−
i_{D2}
D_2
7
8
N_{78}
i_{S_1}
L_{m_2}
5
6
N_{56}
$i_{L_{m_2}}$
S_1
S_2