
v_{in}
C_{in}
L_{m_1}
N_{12}
1
2
$i_{L_{\text{m}_1}}$
N_{34}
3
4
D_1
C_{O}
+
V_{O}
−
i_{S_1}
L_{m_2}
N_{56}
5
6
N_{78}
7
8
D_2
S_1
S_2