
L
D_1
S_2
S_1
C_{O_1}
v_{in}
D_2
S_3
C_{O_2}
$+$
V_O
$-$
C_r