

[V]
400
0
-400
v_{in}
[A]
4
0
-4
i_{in}
[V]
100
50
0
V_{o}
[A]
8
0
$i_{\mathrm{S_1}}$
[A]
8
0
$i_{\mathrm{S_2}}$
[V]
600
300
0
$v_{\mathrm{ds_1}}$
[V]
600
300
0
$v_{\mathrm{ds_2}}$
0.39500
0.40000
0.40500
0.41000
0.41500
0.42000
0.42500
0.43000
time [s]