

[V]
400
0
-400
v_{in}
[A]
4
0
-4
i_{in}
[V]
100
50
0
V_{o}
[A]
8
0
i_{S_1}
[A]
8
0
i_{S_2}
[V]
400
0
v_{ds_1}
[V]
400
0
v_{ds_2}
0.39500
0.40000
0.40500
0.41000
0.41500
0.42000
0.42500
0.43000
time [s]