
i_{D_1}
1
3
L_{m_1}
N_{12}
N_{34}
D_1
C_O
+
V_O
−
2
4
$i_{L_{m_1}}$
v_{in}
+
C_{in}
5
7
D_2
L_{m_2}
N_{56}
N_{78}
$i_{L_{m_2}}$
6
8
i_{S_2}
S_1
S_2