
v_{in}
C_{in}
L_{m_1}
1
N_{12}
2
3
N_{34}
4
D_1
C_{O}
+
V_{O}
−
i_{D2}
$i_{L_{\text{m}_2}}$
5
L_{m_2}
N_{56}
6
7
N_{78}
8
D_2
S_1
S_2