
L_1
D_1
S_2
C_{O_1}
S_1
v_{in}
S_3
C_r
D_2
S_4
L_2
C_{O_2}
D_4
C_{O_3}
D_3
+
V_O
−