

2 μs/div.
v_{in}
½ T_s (5μs)
V_o
S_1 OFF
S_2 OFF
v_{ds1}, v_{ds2}
$i_{S2} = 0$
$i_{S1} = 0$
i_{S1}, i_{S2}
$i_{D1} = 0$
$i_{D2} = 0$
i_{D1}, i_{D2}
$i_{D2} = 0$
$i_{D1} = 0$
C1
C2
C4
C5
C8
100 V
50 V
0 V
-50 V
-100 V
-150 V
-200 V
140 V
120 V
100 V
80 V
60 V
40 V
20 V
0 V
-20 V
700 V
600 V
500 V
400 V
300 V
200 V
100 V
0 V
-100 V
6 A
5 A
4 A
3 A
2 A
1 A
0 A
-1 A
-2 A
14 A
12 A
10 A
8 A
6 A
4 A
2 A
0 A
-2 A
0 s
2 μs
6 μs
10 μs
12 μs
14 μs
16 μs
18 μs