
i_{D_1}
D_1
C_{O}
+
V_{O}
−
1
3
L_{m_1}
N_{12}
N_{34}
2
4
$i_{L_{\mathrm{m}_1}}$
v_{in}
C_{in}
D_2
5
7
L_{m_2}
N_{56}
N_{78}
6
8
S_1
S_2