

## REPORTE DE TAREAS

Fecha del reporte: 2025-04-09

Generado automáticamente a las 23:00 por el sistema de mantenimiento.

## **Tareas Completadas**

,		

Fecha: 9/4/2025, 17:12:47

Área: Aliibe

Periodicidad: Diaria Inspección: general Zona 1: General

'¤ Subtarea 1: Controlar nivel aljibe

Estado: completado

Material: Guantes de nitrilo

Actuación: Revisado Inicio: 17:11:44 Fin: 17:11:59

Otros: —

'¤ Subtarea 2: Controlar temperatura

Estado: completado

Material: —

Actuación: Revisado, Verificar presión

Inicio: 17:12:00 Fin: 17:12:07 Otros: —

'¤ Subtarea 3: Verificar funcionamiento descalcificador

Estado: completado

Material: —

Actuación: Lubricar mecanismos, Revisado

Inicio: 17:12:08, 17:12:28

Fin: 17:12:33 Otros: —

'¤ Subtarea 4: Controlar nivel de sal

Estado: completado

Material: Guantes de seguridad, Mascarilla FFP2

Actuación: Revisado Inicio: 17:12:15 Fin: 17:12:26 Otros: —

'¤ Subtarea 5: Verificar ausencia de derrames de agua

Estado: completado

Material: Casco de seguridad

Actuación: Revisar cableado, Revisado

Inicio: 17:12:33 Fin: 17:12:45 Otros: —

2.

Fecha: 9/4/2025, 17:14:11

Tipo actuación: En la fabrica se ha liado

Hora inicio: 13:15 Hora fin: 17:14:11

## Tareas No Terminadas

1.

Fecha: 9/4/2025, 17:13:44

Área: Molinos Periodicidad: Diaria

Inspección: mecánica-eléctrica

Zona 1: General

'¤ Subtarea 1: Verificar ausencia de suciedad

Estado: en-pausa

Material: Casco de seguridad, Destornillador eléctrico Actuación: Cambio de parametros, Lubricar mecanismos

Inicio: 17:12:53, 17:13:21

Fin: — Otros: —

'¤ Subtarea 2: Comprobar aspiración

Estado: completado

Material: Mascarilla FFP2 Actuación: Revisado Inicio: 17:12:59 Fin: 17:13:06

Otros: —

'¤ Subtarea 3: Verificar tamaño partícula

Estado: completado

Material: —

Actuación: Revisar cableado, Revisado

Inicio: 17:13:07 Fin: 17:13:11 Otros: —

'¤ Subtarea 4: Verificar fugas

Estado: completado

Material: —

Actuación: Cambio de parametros, Revisado

Inicio: 17:13:12, 17:13:39

Fin: 17:13:42 Otros: —

## Tareas a Realizar

1.

Fecha: 9/4/2025, 0:00:00 Área: Alimentación-máquina Inspección: mecánica-eléctrica

Periodicidad: Diaria Zona 1: Bombas vacío

'¤ Subtarea 1: Verificar ausencia de suciedad '¤ Subtarea 2: Verificar estado de conexiones '¤ Subtarea 3: Comprobar presión de vacío

'¤ Subtarea 4: Limpieza de filtros

Zona 2: Cuadros eléctricos

'¤ Subtarea 1: Verificar ausencia de suciedad

'¤ Subtarea 2: Comprobar estanqueidad del cuadro

'¤ Subtarea 3: Verificar conexionado

'¤ Subtarea 4: Comprobar-revisar alarmas

Zona 3: Tuberías

'¤ Subtarea 1: Verificar ausencia de fugas