ALERTA DE INCIDENTE

ANTECEDENTES DEL INCIDENTE					
Título del incidente	**Pintor sufre dolor a nivel a lumbar durante la actividad de acomodo de bases de madera**				**Código SGI:** EC-IN-2024-0028
Unidad de negocios:	*Ecuador*	**Ámbito de Consecuencias:**	*Seguridad y Salud*	**Fecha del incidente:**	**10/12/2024**
Área afectada	PLATAFORMA MDC-80	**Dueño del Área**	Gerencia de Producción y Proyectos	**Hora del incidente:**	16:30

1.0 ¿Qué pasó?					
Empresa Involucrada	CONDUTOHaga clic o pulse aquí para escribir texto.	**Impacto a las personas (si aplica)**	*ASTP*	**Accidente Grave/Critico**	*No*
IAP	*No*	**EORpV**	*No Aplica*		

Descripción del incidente

Pintor sandblasteador al acomodar bases de madera de aproximadamente 10.6 kg de peso en los que asienta la tubería de 4" para el proceso de limpieza, procede a levantar manualmente una base de madera ocasionándole un dolor a nivel a lumbar. Se dirige para atención a consultorio médico y posterior chequeo con especialista.

Acciones Inmediatas

* Atención inmediata por Médico de Campo
* Valoración por especialista

FOTOGRAFÍAS: *Imágenes referenciales del incidente.*



Nota: Este es una alerta inmediata, generada con información disponible en primera instancia, por lo tanto, no implica conclusión sobre causas, las que deberán establecerse en el proceso de investigación del incidente.