## Máquina Simon

Angelo Maximilian Tulbure y Cayetana Lloris Rodríguez

05/06/2024

## **Objetivo**



#### **Control de LEDs:**


Mostrar secuencias con diferentes niveles de dificultad.



#### **Monitoreo de Estados:**

Estados - INICIO, MOSTRAR, INSERTAR, PAUSA. Transiciones de estado basadas en pulsaciones de botones.

## Descripción del Sistema



### **Conexiones LEDs y Botones**

```
GPIOuniv outGPIO(GPIOuniv::P9 12); //GPIO60 1º led verde
GPIOuniv outGPIO1(GPIOuniv::P9_23); //GPIO49 2º led amarillo
GPIOuniv outGPIO2(GPIOuniv::P9 30); //GPIO112 3º led rojo
GPIOuniv outGPIO3(GPIOuniv::P9_27); //GPIO115 4º led azul
GPIOuniv inGPIO(GPIOuniv::P9_15); //GPIO48 1º botón verde
GPIOuniv inGPIO1(GPIOuniv::P9 41); //GPIO20 2º botón amarillo
GPIOuniv inGPIO2(GPIOuniv::P8_16); //GPIO46 3º botón rojo
GPIOuniv inGPIO3(GPIOuniv::P8_18); //GPIO65 4º botón azul
GPIOuniv startGPIO(GPIOuniv::P8_12); //GPIO44 Start button
GPIOuniv pauseGPIO(GPIOuniv::P8 14); //GPIO26 PAUSA button
```

### **Conexiones Potenciometros y Servos:**

```
PWM pwm1(PWM::P9_14); // Servo 1: P9_14 - DIFICULTAD
PWM pwm2(PWM::P9_22); // Servo 2: P9_22 - TIMEOUT
ADC adcCH0(0); // Potentiometer 1: P9_39 - DIFICULTAD
ADC adcCH1(1); // Potentiometer 2: P9_40 - TIMEOUT
```

## Estructura del Código

### **Archivos:**

- main.cpp
- ThreadConf.cpp
- ThreadConf.h
- PotentiometerServo.cpp
- PotentiometerServo.h
- StateMonitor.cpp
- StateMonitor.h

## Configuración de Hilos (ThreadConf.cpp/h)

Descripción: Gestiona el uso de hilos y tiempos para mostrar secuencias y obtener la entrada del jugador.

#### **Funciones Clave:**

```
void thread_start();
void thread_pause();
void thread_principal();
void thread_player();
void thread_sound();
void show_sequence();
int calculate_timeout(int pot_value, int num_intervals);
int calculate_speed_delay(int pot_value, int num_intervals);
```

## Control de Potenciómetros y Servos (PotentiometerServo.cpp/h)

Descripción: Maneja la lectura de valores de potenciómetros y ajusta el comportamiento.

```
PWM pwm1(PWM::P9_14); // Servo 1: P9_14 - DIFICULTAD
PWM pwm2(PWM::P9_22); // Servo 2: P9_22 - TIMEOUT
ADC adcCH0(0); // Potentiometer 1: P9_39 - DIFICULTAD
ADC adcCH1(1); // Potentiometer 2: P9_40 - TIMEOUT
```

#### **Funcion Clave:**

void control\_servo()

## Monitoreo de Estados (StateMonitor.cpp/h)

#### Descripción: Monitorea y maneja los diferentes estados del sistema.

```
GPIOuniv outGPIO(GPIOuniv::P9_12); // GPI060 1º led verde
GPIOuniv outGPIO1(GPIOuniv::P9_23); // GPI049 2º led amarillo
GPIOuniv outGPIO2(GPIOuniv::P9_30); // GPI0112 3º led rojo
GPIOuniv outGPIO3(GPIOuniv::P9_27); // GPI0115 4º led azul
GPIOuniv inGPIO(GPIOuniv::P9_15); // GPI048 1º botón verde
GPIOuniv inGPI01(GPIOuniv::P9_41); // GPI020 2º botón amarillo
GPIOuniv inGPI02(GPIOuniv::P8_16); // GPI046 3º botón rojo
GPIOuniv inGPI03(GPIOuniv::P8_18); // GPI065 4º botón azul
GPIOuniv startGPIO(GPIOuniv::P8_12); // GPI044 Start button
GPIOuniv pauseGPIO(GPIOuniv::P8_14); // GPI026 PAUSA button
```

#### **Funciones Clave:**

```
void setupGPIO();void check_buttons();int calculate pot level(int pot value, int num intervals);
```

## Funcionalidad Principal (main.cpp)

Descripción: Punto de entrada principal de la aplicación.

#### **Funciones Clave:**

- Inicialización de componentes
- Bucle principal que maneja las transiciones de los estados START, SHOW, INSERT, PAUSE.

## Desafíos y Soluciones

- Selección de componentes para la parte del hardware.
- Riesgo de sobrecarga en la placa. La solución es medir el voltaje frecuentemente y tener tierras comunes
- Implementación de la máquina de estados. Uso de mecanismos de demora y hilos adecuados, Implementación de funciones robustas de verificación de estados.

# Gracias por vuestra atención

¿Alguna pregunta?