


ForwardBE[1:0]
B[31:0]
Op2[31:0]
S1
FA_Loop[0].FA
OneBitFullAdder_


M_WBuffer
M_W_RD
P5_5
D1
Q
R
read[4:0]
RDW[4:0]