工程系統	東 選 第行課 電機 作成日付	製造2部 生技4室	2/08 6/02/08	配 布 先 先
ライン名	<u> </u>	アセンブリ品番、品名	名称	
690A MGステータライン		212100-0080 ステータS/A, モータ	重点管理指定	
系統No. 系統名	<1/1>	品番、品名	納入先、引当車種	
05 捻り前成形工程		212100-0080 ステータS/A, モータ	Ь∃タ 690A	
		05-001 拡張成形 05-002 出力線成 05-003 2 スロット捻	が の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	
△3 1/26/2017 根元曲げる No. 改定日	<b>苛重計測器</b>	改定項目	誤記訂正 改 定 理 由	小坂 改定者
140. 以化口		以尺切口	以上理出	以足白

## 工程管理明細書

電機製造2部 生技4室 作成日付

検討 實 吉 7]\ <u>6/02/03 6/02/03</u> (6/02/0  $\blacksquare$ .松.

布 先

系統No. 一系統図番号 ライン名

212100-0080

690A MGステータライン 工程名

ステータS/A, モータ

05

捻り前成形(1st)(1号)

### 〈工程仕様〉

一括挿入したコンダクタを外径方向に拡張し、 溶接電極の隙間(絶縁距離)を確保する。

<設備> NO.1 設備

設備機番 SMC-0810 設備名 捻り前成形機

型式

容量 7.9kW, 2t メーカー名 工機部

〈加工条件〉


サイクルタイム 90s


内径クランプ前進端  $R73.86 \pm 0.05$ 第1拡張矢挿入位置  $R77.35 \pm 0.05$ 第2拡張矢挿入位置  $R83.54 \pm 0.05$ 第3拡張矢挿入位置  $R90.33 \pm 0.05$ 

根本クランプ前進端  $R91.49 \pm 0.05$ \*参考值 外径クランプ前進端 \*参考值  $R96.09 \pm 0.05$ 成形側保持荷重 (狙い値) 500N

根元クランプ荷重  $600N \pm 50$ 先端クランプ荷重  $600N \pm 50$ 

### 【端末位置許容寸法】





発行課

2/8/2016 アセンブリ品番、品名

品番、品名

<1/1>

212100-0080

ステータS/A, モータ


#### く作業方法>


- 1. 自動運転起動後、加工stへ供給するために ローダでパレットからワークを抜き取る。
- 2. 加工stに供給後、成形側を天板で抑える。
- 3. 内径クランプ、根本クランプが前進し、スロット内にある 8本のコイルの位置決めを行う。
- 4. 第1拡張矢⇒第2⇒第3と挿入する。
- 5. 第3拡張矢が挿入後、1T&2Tを 成形するための外径クランプが前進する。
- 6. 各治具がアンクランプ後、動作3の繰り返し。 これを(24スロット×2st)繰り返す。
- 7. 前スロット加工加工完了後、ローダにてパレットへ ワークをセットし、次工程へ搬送する。

<加工図> 【捻り治具】

拡張後の端末は捻り治具に入ること。

(捻り治具断面イメージ図)





#### 初期流動用 名称


重点管理指定


納入先、引当車種

トヨタ

690A

【加工部】





<不良品処置>

捻り前成形不良となったワークは全て廃却すること。

#### <日常点検>

- ・日常点検チェックシートに基づき実施すること。
- 給油指導表に基づき実施すること。

計測	時	重	No.	特性		管 理 方 法		工程能力		品質 ID
3 I /X'I	μij	垂	140.	計測器	管理間隔	管理手法	管理者	$\sigma$ , X, Cp, Cpk	備考	関係基準
			1	メインエア圧 0.4±0.05MPa	1/直(仕掛かり時)	条件管理	作業者			
				圧力計(0.001)		チェックシート				
			2	根元クランプ1成形荷重 600±50N	1/直(仕掛かり時)	条件管理	作業者			
	· ·			ロート・セル (1.0)		チェックシート				
			3	根元クランプ2成形荷重 600±50N	1/直(仕掛かり時)	条件管理	作業者			
	· ·			ロート・セル (1.0)		チェックシート	44 314			
ļ			4	先端クランプ1成形荷重 600±50N	1/直(仕掛かり時)	条件管理	作業者			
	· ·			ロート・セル (1.0)		チェックシート	44 314			
<u> </u>			5	先端クランプ2成形荷重 600±50N	1/直(仕掛かり時)		作業者			
	· I			ロート・セル(1.0)		チェックシート	11 NI			
) I	�		6		1/直(仕掛かり時)		作業者			
;	Ť			目視		チェックシート	11- Alle +v			
ļ	♦		7		2/直、拡張矢調整時	チェック	作業者			
	Ť			目視		==	11- Alle +v		*限度見本参照	
			8		拡張矢調整時	記録紙	作業者			
	Ť			専用測定機(0.01mm)		=-	T.IT  =			
			9		拡張矢調整時	記録紙	班長			
	· · ·		40	3次元測定器		==	T.IT ==		16スロット測定(No.1、4、7・・・3スロット毎)	
			10	径方向位置 1T<100.05mm, 2T>90.96mn	拡張矢調整時	記録紙	班長			
	Ť		4.4	3次元測定器	14.75 6 5M + 6 - 4	==	ᄺ		16スロット測定(No.1、4、7・・・3スロット毎)	
ļ ļ			11	径方向位置 3T<90.94mm, 4T>85.06mm	拡張矢調整時	記録紙	班長			
			10	3次元測定器	14.75 <b>6</b> -8 +6 +	=	ᄺ		16スロット測定(No.1、4、7・・・3スロット毎)	
ļ ļ			12	径方向位置 5T<84.99mm, 6T>79.06mm	<b>孤張</b> 失調整時	記録紙	班長			
	- 1		10	3次元測定器	14.35 <b>6</b> -8 +6 +	63 vr	ᄺ		16スロット測定(No.1、4、7・・・3スロット毎)	
	♦		13	径方向位置 7T<78.94mm, 8T>68.56mm	<b>拡張矢調</b> 整時	記録紙	班長			
	}		1.4	3次元測定器	14.35 <b>6</b> -8 +6 -4	=	/ <del>- **</del> +/		16スロット測定(No.1、4、7・・・3スロット毎)	
ļ			14	· III/ · I · I i i i i i i i i i i i i i i i i	拡張矢調整時	記録紙	作業者			
	·			専用測定機(0.01mm)		ļ	<u> </u>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
<u>, T</u>	1 /00 /	/00-	, ,   <sub>+=</sub>	二曲成类毛针测明						,I, 4=
-+	1/26/			元曲げ荷重計測器				誤記訂正		小坂
o.	改定	₹日		改 定	項目				改 定 理 由	改定者

# 工程管理明細書

発行課 電機製造2部 生技4室 作成日付

實 吉 /]\ <u>6/02/03 6/02/03</u> (6/02/0  $oxed{\mathbb{H}}$ 松

布 先

系統No. 一系統図番号 ライン名

2/8/2016 アセンブリ品番、品名

212100-0080

ステータS/A, モータ

690A MGステータライン 工程名

品番、品名

<1/1>

05

212100-0080

捻り前成形(2st)(1号)

ステータS/A, モータ

後工程にて出力線Assyが溶接される線を成形する。

<設備> NO.1 設備

設備機番 SMC-0810 設備名 捻り前成形機

型式

容量 7.9kW, 2t メーカー名 工機部


〈加工条件〉

※出力線成形と2スロット捻り合わせて 90s

サイクルタイム 成形側押さえ荷重

 $500N \pm 50$ 


根本曲げダイ部位置 R91.6±0.05  $700 \pm 30N$ 根本曲げ荷重  $398N \pm 80N$ ローラ荷重




#### 〈作業方法〉

- 1. 自動運転起動後、加工stへ供給するために ローダでパレットからワークを抜き取る。
- 2. 加工stに供給後、成形側を天板で抑える。
- 3. 線引出し
- 4. 根本曲げ
- 5. 線起こし
- 6. 動作3⇒4⇒5の繰り返し。
- 7. 3スロット加工完了後、反対stにて 2スロット捻り成形を行う。

<加工図> 【模式図】





### <定期清掃>

以下項目はフェンツ等で定期清掃の事。(1/直)

- ・根本曲げずイ
- ローラ

名称


初期流動用

重点管理指定

納入先、引当車種

トヨタ

690A



【外観写真】



【加工部】



<不良品処置>

捻り前成形不良となったワークは全て廃却すること。

<日常点検>

- ・日常点検チェックシートに基づき実施すること。
- ・給油指導表に基づき実施すること。

捻り前成形不良となったワークは全て廃却すること。

†測時	垂	No.	特性		<u>管 理 方 法</u>		工程能力		品質 ID
一次中寸	ᆂ		計測器	管理間隔	管理手法	管理者	σ, X, Cp, Cpk	備考	関係基準
; <b></b>		1	ローラ荷重 398±80N	1/直(仕掛かり時)	条件管理	作業者			
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			ロート・セル (1.0)		チェックシート				
		2	根元曲げ荷重 700±30N			作業者			
			ロードセル(1.0) 🛕		チェックシート				
·		3	加工部(曲げローラ、パンチ、根本クランプ) 傷・打コン無きこと	1/直(仕掛かり時)		作業者			
,			目視		チェックシート				
		4	コイル線に有害なもぶなきこと	2/直、パンチ&ローラ調整時	チェック	作業者			
•			目視					*限度見本参照	
		6	ハ´ラツキ許容範囲(周方向) 0.85×4.85以内 [0±0.85]			., .,,			
			チェックゲージ			作業者		ゲージ管理は16年3月~開始	
				条件変更時	記録紙	班長			
		7	ハ・ラッキ許容範囲(径方向) 1.25×4.2以内 [R113.68±1.25]		- 4	/ <u>L</u> 244 +/			
			チェックゲージ			作業者		ゲージ管理は16年3月~開始	
			3次元測定器	条件変更時	記録紙	班長			
		8	端末高さ 83.5±1	1/直	記録紙	作業者			
			ハイトケージ (0.01mm)	4 / <del>1</del>	70 E4 C=	<i>II</i> - ₩ ±			
		9	引出し線上面高さ 71以下	1/直	記録紙	作業者			
ļ		10	ハイトケーシ (0.01mm)	1 / <del>古</del>	=□ <b>4</b> ⊒. <b>4</b> π	ル <del>ッサン</del>			
		10	引き出し線高さ 64.97以上	1/直	記録紙	作業者			
		11	<u>ハイトケーシ (0.01mm)</u> 曲げ角度 89±6°						
i		l ''	曲17 月度 89±6  チェックゲージ	1/直	エーックシート	佐 <del>学文</del>		ナビ どは0.7のビ どる45円豆	
				□/		作業者 班長		本ケージは6,7のケージで代用可	
			3次儿測止品	宋什多史时	10 3水水瓜	班 技			

∆3	1/26/2017	根元曲げ荷重計測器		誤記訂正	小坂
No.	改定日		改定項目	改 定 理 由	改定者

## 工程管理明細書

発行課 電機製造2部 生技4室 作成日付

2/8/2016

ステータS/A, モータ

ステータS/A, モータ

212100-0080

實 吉 7]\ 6/02/0 6/02/03 6/02/08  $\blacksquare$ .松.

布 先

初期流動用

系統No. 一系統図番号 ライン名

アセンブリ品番、品名 212100-0080

690A MGステータライン

工程名 <1/1>

05

捻り前成形(2st)(1号)

後工程にて中性線Assyが溶接される線を成形する。

<設備> NO.1 設備

設備機番 SMC-0810 設備名 捻り前成形機

型式


容量 7.9kW, 2t メーカー名 工機部

〈加工条件〉 サイクルタイム

※出力線成形と2スロット捻り合わせて

90s 成形側押さえ荷重 曲げ起点部位置 捻り角度

 $500N \pm 50$ R91.86±0.05 8° ⇒7.5°





〈作業方法〉 1. 根本クランプ

品番、品名

- 2. 捻り治具挿入
- 3.8° 捻り実施後、7.5°に捻り戻す。
- 4. 該当する線すべて成形させる。
- 5. アンローダ

<加工図> 【模式図】





<定期清掃>

以下項目はフェンツ等で定期清掃の事。

- 根本クランプ
- ・捻り治具

名称

\$ \$ © © 重点管理指定


納入先、引当車種

トヨタ

690A

<加工図> 【加工部】





<不良品処置>

捻り前成形不良となったワークは全て廃却すること。

<日常点検>

- 日常点検チェックシートに基づき実施すること。
- 給油指導表に基づき実施すること。

〈品質〉									
計測時	重	No.	特性		管理方法	<i>/*/</i> - ⊤⊞ ±/.	工程能力	/# #/	品質 ID
			計測器	管理間隔	管理手法	管理者	$\sigma$ , X, Cp, Cpk	備考	関係基準
		1	コイル線に有害なキス、なきこと	1/直、治具調整時	チェック	作業者			
			目視					*限度見本参照	
		2	周方向位置 0±1.5mm						
<b>—</b>			3次元測定器	条件変更時	記録紙	班長			
		3	径方向位置 R95.04±0.8						
			3次元測定器	条件変更時	記録紙	班長			
<b>♀</b>		4	端末高さ 110.2±0.8						
<b>———</b>			ハイトケ゛ーシ゛(0.01mm)	条件変更時	記録紙	班長			
		5							
į									
		6							
		7							
·								·	

△3	1/26/2017	根元曲げ荷重計測器		誤記訂正	小坂
No.	改定日		改定項目	改定理由	改定者