

Date. 15/6/25
Page No.

एकांकी एवं अभियोगों को हर अधीन की
15 तां 30 वारी लु की safety training
दी जानी है।

कार्य करते समय Safety first हे समय
जैसे रखना चाहिए।

Helmet, shoes, jacket, Safety Belt
पहन कर कार्य करने की दिक्षायत है।
अभियोग कार्य के सभी equipment
checks कर दी उल्लेखनीय ना जाना चाहिए।

Rajesh

15/6/25

Safety Training

Date: 18.3.21

Page No. _____

आज दि. 18.3.21 को Site पर हमी
कर्मचारी दो तो डकड़ा चर मेरे हारा सभी
Training की गयी। निम्न छेद की 12 प्रकार
सांज गए।

- ① सभी लोग साइर पर जाने हे पाठ्यक्रम
अपनी Safety Shoes, Helmet, Jacket
पहन ले।
- ② अपनी Tool kit जो घाउर पर कार्य की
दौरान उपयोग ने आवृत्ति है Check & Act
- ③ विभिन्न Electrical का कार्य होने वाली शिक्षा
- ④ फ्लाई पर कार्य करते हुए Safety
Belt का उपयोग करे।
- ⑤ अपने कुम की आवश्यकता नियमित 2-3 प्र
से उकाई रखें।
- ⑥ हर रोज सुबह शाम ताजी खाना खायें, काफी
घर से बीमारी लग लेकर हैं
- ⑦ सारथा, शटरिंग का कार्य करते हुए पुरी
आवश्यकी से कार्य करें।
- ⑧ Sinking का कार्य करते हुए कुल की
घास तरफ 4 अंदर तक Cutin Tape #
उगाए कार्य करें। नियसे Blow भेजे एवं कुछ
जन, माल की हानि न हो।
- ⑨ सुबह शाम पानी का फिल्टर बदला कराए।
- ⑩ Oxygen, LPG का Cylinder, Regulator
कार्य करवे हैं पाहिले क्लोस चुका तो के
कि कोई leakage न हो है।

मुझे

मुझे

18/3/21

Softy Training

Date. 18.2.25
Page No.

आज दि. 18.2.25 को हीक 8.00 को सभी लेख
ट्राय कर्मचारियों को Sub Camp में उमड़ा कर
अपने शास्त्रीय की Training 8.00 AM से 8.30 तक दी
गयी। विन्ध्य पिंडुओं पर विष काश पता भी

- ① सभी कर्मचारी जूता, हेलमट, जैकेट पहन कर दृश्यों पर आये।
- ② दृश्यों के दौरान अपनी Softy का पूरा उपाय
रखें।
- ③ सभी मणीनों के लुप्त पार्ट की पहली चूप करने के लिए, पानी भी नहाने से पाइलें बचा कर लें।
- ④ Gas Culture का व्याप करते ही पाइल
Gas का Regulator अवश्य छोक न हो।
अद्य यह Leak हो नहीं का हो।
Clamp की सावधानी से अवश्यकता होती है
Tight हो ले।

seen RS 18.2.25
AAT
PWD Hosurduan (वी. पी. हुड्डा)