

0008 Message de diagnostic collectif

0024 Message de diagnostic collectif (ventilateur)

Description

Un message de diagnostic est actif. Ceci provoque l'arrêt du compresseur/soufflante. Cela signifie que ce message d'erreur n'est qu'une conséquence du message de diagnostic.

Recours

- Vérifiez l'historique des messages de diagnostic actifs et corrigez l'erreur en fonction du message.
- Mise à jour du logiciel le plus récent
- Les court-circuit sur les entrées analogiques PT100 peuvent conduire au message 0008 sans qu'un message de diagnostic soit enregistré.