

0010 A Protection des charges

Vérifier :

VPM bloqué ?

Delta P de la cartouche séparatrice

Filtre à huile

Capteur de pression

Vérifier avec client si sa vanne réseau est fermée ? Si oui cela peut provoquer ce type de défaut, l'ouvrir

Merci à XXXX pour avoir testé et mis en pratique cette information