

0015 Température finale de compression TFC ‡

Description

La température finale de compression a atteint la valeur d'avertissement C 110 °. Le compresseur se met en défaut. Les paramètres de cette alarme sont visibles dans le menu 10.5.5 ADT.

Remèdes

- ☐ vérifier ou remplacer le filtre à huile
- ☐ vérifier ou remplacer le séparateur d'huile
- ☐ vérifier ou remplacer le capteur PT100 finale de compression
- ☐ vérifier ou remplacer le kit d'entretien de la vanne thermostatique
- ☐ vérifier l'air de refroidissement
- ☐ vérifier la fonction et le sens de rotation du moto-ventilateur
- ☐ vérifier le flux de l'air de refroidissement
- ☐ Vérifier/nettoyer le radiateur