



- Commande de la machine
 - SC2 MCSIO
 - piston

SIGMA CONTROL 2 - Version logicielle piston_3.4.1

La version logicielle piston_3.4.1 pour les compresseurs à pistons avec SIGMA CONTROL 2 est disponible.

Changements par rapport à la version piston_3.4.0 :

Temps de commutation du couplage étoile (Y) au couplage triangle (Δ)

Le temps de commutation Y- Δ était trop long et pouvait ainsi entraîner le déclenchement du préfusible électrique. Ce problème a été corrigé.

Nouvelles désignations de fonctions

Les désignations suivantes ont été modifiées :

- « Master » est remplacé par PRIMARY
- « Slave » est remplacé par SECONDARY



En cas d'utilisation de la communication SC2 à SC2, les deux commandes (PRIMARY et SECONDARY) doivent impérativement être mises à jour vers la nouvelle version.

Langue : serbe et ukrainien

Le serbe et l'ukrainien ont été ajoutés comme langues standards.

Informations d'ordre général



Si le logiciel installé n'est pas une version piston_x.x.x standard mais un logiciel spécial, la mise à jour doit toujours être concertée préalablement avec le Global Service Support (servicesupport@kaeser.com).



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas d'échange du MCS (Main Control System), d'un module E/S (IOM) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

- Déclarez les mises à jour du logiciel à l'adresse mail service@kaeser.com en précisant le logiciel utilisé et les références de série du compresseur.

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003842 01	Christoph Tendera	23.01.2025

Le logiciel nécessaire est disponible dans le KAESER TECHNICAL SUPPORT sous le lien ci-dessous.

[Logiciel SIGMA CONTROL 2](#)