



- Commande de la machine
 - SC2 MCS
 - booster

SIGMA CONTROL 2 - Version logicielle booster_5.3.0

La version logicielle booster_5.3.0 est disponible pour tous les surpresseurs avec SIGMA CONTROL 2.
Changements par rapport à la version logicielle booster_5.2.0 :

Nouvelles désignations de fonctions

Les désignations suivantes ont été modifiées :

- « Master » est remplacé par PRIMARY
- Slave est remplacé par SECONDARY

Communication vers SIGMA CONTROL 2

Si la communication entre deux commandes SIGMA CONTROL 2 est utilisée, la mise à jour d'un partenaire de communication (par exemple Master ou PRIMARY) doit obligatoirement être suivie de la mise à jour de l'autre partenaire de communication (par exemple Slave ou SECONDARY).

Nouvelle langue

Le serbe et l'ukrainien ont été ajoutés.

Surpresseurs d'azote

En raison de problèmes de mise en marche sur les machines à azote CN7C, le rinçage du bypass ou de la conduite de retour sera effectué à l'avenir sur toutes les machines à azote et non plus seulement en présence d'une pression d'enclenchement critique (> 10 bar).

Informations d'ordre général



Si le logiciel installé n'est pas une version booster_x.x.x standard mais un logiciel spécial, la mise à jour doit toujours être concertée préalablement avec le Global Service Support (servicesupport@kaeser.com).



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas d'échange du MCS (Main Control System), d'un module E/S (IOM) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

SIP N°/version	Créateur	Visa	Création	Revision
SIP-30003851 01	Andreas Roos	Christoph Tendra	23.06.2025	

- Déclarez les mises à jour du logiciel à l'adresse mail service@kaeser.com en précisant le logiciel utilisé et les références de série du compresseur.

Le logiciel nécessaire est disponible dans le KAESER TECHNICAL SUPPORT sous le lien ci-dessous.

[Logiciel SIGMA CONTROL 2](#)