2. Desenhe uma **máquina de estados** e faça seu respectivo **código em C** capaz de representar a sequência binária **00 -> 01 -> 10 -> 11 -> 00 -> ···**.
Obs: O intervalo entre cada valor da sequência deve ser de 500 ms.



3 Desenhe uma **máquina de estados** e faça seu respectivo **código em C** capaz de representar a seguinte sequência binária com transição a partir do acionamento de um botão.
Sequência - **01 -> 10 -> 00 -> 01 ···.**