Conversion de puissence Lectronicanique

Niveau : CPGE, 2º amés

Biblio: Durad, PSI- PSI*

- · Cours Jereny Novou
- · Cours Naval
- · Nachines Detriques, Niard

Préreques: - Electromag

- Induction

- Forces de Leplace
- Transformateur
- Milieux magnetiques

Notion de puissance en entendre dans le sens de dépassement des capacités humaines. Domaine de l'électrotechnique/génie électrique.


L'induction rectromagnétique a mis en évidence la possibilité de conversion d'énergie: Electrique <-> otécanique.

Vidéo: Induction Roul de Laplace.

Il le contactorer électromagnétique

Sert d'interropteur dans les dispositifs de securité Destrique (Porte des immeubles)

Ride: Contacteur



Ej Force électromagnétique

$$E_{ang}$$
 l'énergie du champ $B: E_{g} = \frac{1}{2} Lexi^{2}$

$$-p F' = \left(\frac{\partial E_{g}}{\partial x}\right) \cdot \vec{x}^{2}$$

En supposant que milieu magnétique est lineaire.



Hypothèze: * Section constante S -PB = B = B | el per

$$B_{f} \left(2 + l_{2} + 2 \times p_{r} \right) = N_{1} p_{0} p_{r}$$

$$B_{f} = N_{1} p_{0} p_{r} \times \frac{1}{l_{1} + l_{2} + 2 \times p_{r}}$$

et
$$\phi_B = L^2$$
et $\phi = NBS$

Donc
$$L(z) = \frac{N^2 S p_0 p_r}{l_1 + l_2 + 2 p_r z}$$

Donc:

$$E_{B} = \frac{1}{2} \times \frac{N^{2}SP_{0}P_{r}}{l_{1} + l_{2} + l_{2}P_{r}} \stackrel{2}{\sim} \frac{2}{l_{1} + l_{2} + l_{2}P_{r}}$$

$$F = \left(\frac{\partial E_{B}}{\partial x}\right)_{l} = \frac{P_{r}^{2}P_{0}N^{2}S}{(l_{1} + l_{2} + 2P_{r})^{2}}$$

. suiteratte to some al : 0

CdG:
$$i=1A$$
 $N=100$ $l_1+l_2=50cm$

$$P_1=3.10^3 S=25 cm^2 \text{ (ferrode labo)} \circ \text{Couple} : \vec{\Gamma}=2R\vec{e}^* \wedge Bile^* \text{)}$$

$$L_D F_{max}=-1.1kN$$

$$=2RBile^* \text{)}$$

$$\sim 2000 \text{ for } l_1+l_2=50cm$$

$$=2RBile^* \text{)}$$

$$=2RBile^* \text{)}$$

$$\sim 2000 \text{ for } l_1+l_2=50cm$$

$$=2RBile^* \text{)}$$

* SAN SENTE

II/La madune à courant continue

Mtilisée dans les premiers TOV. 1) Principe

> - On voit apparaître 2 modes de fondionnement:


LAOn alémente le votor qui se met à Loumer: Noteur

La On alimente fait tarner de ida ce que produit un courant: Génératrice

> Nettre en évidence avec le moteur jédagagique

Hontrer que quand on inverse les bolai, ca torne dans l'autra 2, Le moteur a charact continu

Coople dans le rotor: [= ki auxe k: canstante de cooplage



Flux mayor de B à travers la spire est rul.

12: rotation rotor.

· Puissance Dectroque:

E: F.E.H => P = Ei

En l'absence de portes: D = Dm

-> Ei >0 on fournit de la paissance électrique : c'hoteur

- DEi (O: Génératrice

Génératiice dotour Noteur Génératrice Pertes: o chanques - De = Mi = (E+Ri)i

o fer o frottements occurants de

Foucault

o hystérésis cf Denod, PSI, 2014 p. 430

d' Retard de phase de oft of à B's

Rôle for: Pr. ferro >> 1 -> Bour & Bjuro

O: angle B's et ref. lie au bati

- d'annulation de la composaule tangentielle à l'interface, dans l'air.

CP: Epreuve A, 1991

Puble = 1/4 \(\Omega = mgV \)

Pourrie = Mi

1 = Putile Phonic

3) Rendement

Expérience: on varie m et an messure V, i et on fixe et (=12V)

- Hasse de fonctionnement nominal

Vs grandery

 $\left(\underline{Cel}\right)$

Der

III / Nachine synchrone

ousi apple

Machine réversible: générateur: voiture product

Milisé de les TOV après HCC. (mais asynch aujourd'hui)
On crée un champ B Lournant.

1888: Brevets de Nikola Tesla.

1) Prinape

· Le Rotor a en moment magnétique permanent F

B, à l'aide de courants alternatifs.

2) Couple

Angle champ statorique: $\Theta_s = \omega_s t - \Theta$ Angle de $\overline{\mathcal{M}}$: $\Theta_R = \omega_R t + \lambda - \Theta$ $\Gamma_{z} = (\vec{\mathcal{H}} \wedge \vec{\mathcal{B}}) \cdot \vec{u}_{z}$ $= B_{s} \vec{\mathcal{H}} (\vec{u}_{x} \wedge \vec{u}_{y}) \cdot \vec{u}_{z}$ $= B_{s} \vec{\mathcal{H}} (\vec{u}_{x} \wedge \vec{u}_{y}) \cdot \vec{u}_{z}$ $= B_{s} \vec{\mathcal{H}} \sin((\omega_{x} - \omega_{y}) + \omega)$

\[
 \lambda_{\text{\gamma}} \forall \text{\gamma}_{\text{\gamma}} \tau = \omega_{\text{\gamma}} :
 \]

Le votor tourne à la même puel sotion que le champ statorique mais est en retard seur ce dornier d'eur angle L. Dolachine synchrone

(moy = Bodsin(d)


• 2 >0: 1 moy >0, moteur

· LO: Pmoy (O) alternateur (corple résistant)

3) Avanta of I Inconvenients

Le couple, au démostrage, est de voleur mayonne nulle Lo On préfère le machine asynchrope

· Bon rendement (jusque à 90%)



CCI

Annexe: Les pertes (cf etachères électriques

Niard, Nathan Techniq) * Effet Joule = Perter aine

* Pertes mécaniques (frottements)

* Pertes magnétiques = pertes fer

hystérésis

Sperte of Bxw

Courants de

Foucault