			1						Lov	141 000 1	20 1/ 004	D 100	
0		-	REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADICIONAL							PMAL-300-PC-X-001-Prot 09			
576	\// <i> </i> ///		(R.T.D.A)							Revision : 0 Emision: 30/01/2021			
			CLIENTE							Página: 1 de 1			
				EPC INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE PILOTES EN LOCACIÓN KINTERONI									
SEI	PCON S.A.	.C.	PROYECTO/OBRA						11	ANEXO 9			
	CLIMA		UBICACION			FACES TRABAJO					FECHA		
	AM	PM	MALVINAS	SUPERVICION Y CONTROL		TRABAJOS GENERALES	MANTENIMIENT	O DE EQUIPO	os	DIA	MES	AÑO	
SOLEADO				OBRAS CIVILES		MECANICAS DE ESTRUCTURA	MECANICA PIPI	NG		24	01	2024	
NUBLADO			☐ ELECTRICIDAD/INSTRUMENTACION ☐ INGENIERIA ☐ OTRO							DIA DE LA SEMANA			
LLUVIOSO			SUB FASE MIERCOLES										
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS													
Nro.	Actividad											Cant.	
4	PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO DE ZAPATA (PREFABRICADO)											6	
5	RETIRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA MONTAJE DE BULLETS											6	
PERSONAL													
#			NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO					ACT	H/H	SB	INOP	
1 BANDA HUAMAN MARCOS CESILIO				Operario Soldador de Estructuras					4, 5	0			
EQUIPOS													
#	CODIGO Y DESCRIPCION ACT H/E OP INOF									INOP	SB		
1	1 SP-GR-12 GRUA 6 2												
MATERIALES UTILIZADOS													
#	# CODIGO Y DESCRIPCION ACT UND											CANT	
REFERENCIA: ACT = ACTIVIDAD DID = DESCANSO SB = STAND BY OP = OPERATIVO INO = INOPERATIVO													
PROBLEMAS/COMENTARIOS/OBSERVACIONES													
INOPERATIVIDAD/IMPRODUCTIVIDAD													
TOTAL HORAS INOPERATIVAS 0 HORARIO INOPERATIVO/INPRODUCTIVO(desde/hasta)													
☐ ADVERSIDAD CLIMATICA ■ FALT				IRMA DE TRABAJO		FALTA LIBERACION DE AREA DE TRABAJO		☐ F	FALTA DE PROCEDIMIENTO OPERATICO			0	
☐ FALTA	VFALLA DE EQU	JIPO/MAQU	JINARIA 🔲 FALTA	DE MATERIALES		PARO GREMIAL			TRO:				
					HSE								
CHARLA DE	SEGURIDAD	0	Si ● No E	PP COMPLETO Si	O No	PERMISO DE TI	RABAJO/ANALSIS	DE RIESGOS	6 (si 🔾	No		
SEPCON													
	EN	CARGADO	DE LA ACTIVIDAD	JEFATURA DE OBRA			SUPERVISION DEL CLIENTE						