

# МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (МЧС ДНР)

#### ПРИКАЗ

(по основной деятельности)

04.05.2015

г. Донецк

№ 266
Зарекистрировано в Министерстве юсьящий Донецкой Народной Республика от 1992 от 2015 г.

Об утверждении Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля

С целью организации выполнения мероприятий по надлежащему использованию и содержанию средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить прилагаемые Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (далее Правила).
- 2. Директору Департамента гражданской защиты полковнику службы гражданской защиты Капустину В.Б. и начальнику правового отдела Абрамовой З.Ю. обеспечить предоставление данного приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
- 3. Главному государственному инспектору по пожарному надзору полковнику службы гражданской защиты Костямину Д.И. осуществлять контроль за исполнением требований Правил республиканскими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями.
- 4. Начальникам подчинённых подразделений МЧС ДНР обеспечить на местах разъяснение требований Правил и оказание методической помощи по их выполнению органами местного самоуправления, а также руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые содержат средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и контроля.
- 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра полковника службы гражданской защить Агаркова А.В.

Министр

А.А. Кострубицкий



# ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И КОНТРОЛЯ

#### І. Общие положения

- 1.1. Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (далее Правила) разработаны в соответствии с законами Донецкой Народной Республики "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О гражданской обороне", и определяют требования к складским помещениям, а также порядку накопления, хранения, учёта, использования и восполнения запасов средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля.
- 1.2. Исполнение требования настоящих Правил обязательны для организаций, использующих и содержащих средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и контроля (далее средства радиационной и химической защиты) в интересах гражданской обороны.
  - 1.3. Правила определяют порядок использования и содержания:

средств индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующих и изолирующих противогазов, дополнительных патронов и респираторов, камер защитных детских);

средств индивидуальной защиты кожи (фильтрующей одежды изолирующих средств: костюмов, комплектов);

приборов радиационной разведки и контроля (сигнализаторов радиоактивности, радиометров-рентгенметров, измерителей мощности дозы, индивидуальных дозиметров, радиометрических установок и приборов);

приборов химической разведки и контроля (войсковых приборов химической разведки, медицинских приборов химической разведки, газоанализаторов для контроля воздуха).

1.4. В организациях, использующих и накапливающих средства радиационной и химической защиты, назначаются в установленном порядке

должностные лица, в обязанности которых входит их учёт, содержание помещений для их хранения, обеспечение сохранности и готовности к применению.

#### II. Правила использования и содержания средств радиационной и химической защиты

- 2.1. Основной задачей хранения средств радиационной и химической защиты является обеспечение их количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также поддержание в постоянной готовности к выдаче для использования по предназначению в установленные сроки.
- 2.2. Содержание (хранение) средств радиационной и химической защиты осуществляется на складах, а также в запасе организаций.
- 2.3. Средства радиационной и химической защиты в местах хранения размещаются отдельно от материальных ценностей текущего довольствия и должны соответствовать утверждённой номенклатуре и требованиям ГОСТов (технических условий); их качественное состояние должно быть подтверждено паспортами, формулярами, актами лабораторных испытаний и свидетельствами.
  - 2.4. Хранение средств радиационной и химической защиты включает:

правильное устройство, оборудование, содержание и использование складов (хранилищ);

приём поступающих средств радиационной и химической защиты на хранение и устранение выявленных недостатков;

подготовку средств радиационной и химической защиты для хранения с применением консервации;

подготовку мест хранения, обеспечение и поддержание в них необходимых условий (температуры, влажности и др.);

проведение лабораторных испытаний, поверки, ремонта и технического обслуживания средств радиационной и химической защиты;

соблюдение режима хранения средств радиационной и химической защиты в зависимости от их химических и физических свойств;

своевременную замену и освежение средств радиационной и химической защиты;

охрану складов (хранилищ) и выполнение правил пожарной безопасности;

оснащение складов (хранилищ) средствами механизации погрузочно-разгрузочных и внутрискладских работ;

проведение должностными лицами гражданской обороны периодических проверок организации хранения средств радиационной и химической защиты.

2.5. Техническое обслуживание средств радиационной и химической защиты проводится в соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации, другими нормативно-техническими документами.

- 2.6. При выявлении недостачи (порчи) средств радиационной и химической защиты в процессе хранения по данному факту проводится расследование в установленном порядке. Недостача должна восполняться немедленно.
  - 2.7. Требования к размещению и оборудованию складов (хранилищ):
- 2.7.1. Места расположения складов (хранилищ) оборудуются с учётом требований защиты от современных средств поражения, на безопасном удалении от предприятий, специфическая деятельность которых может отрицательно сказаться на качественном состоянии средств радиационной и химической защиты. Используются участки местности, не прилегающие к болотам, не затапливаемые паводковыми, ливневыми и грунтовыми водами. Склады должны располагаться в непосредственной близости от подъездных путей, источников электроэнергии и водоснабжения.
- 2.7.2. Территория склада должна быть надёжно ограждена, хорошо освещена в ночное время с учётом светомаскировки объекта. Склад должен охраняться круглосуточно или быть оборудован охранной сигнализацией.
- 2.7.3. На территории склада должны устанавливаться таблички и указатели (приложение 1). Все здания склада должны быть занумерованы. Порядковые номера наносятся на торцевые стены зданий в белом квадрате размером 50 х 50 см. Двери хранилищ нумеруются порядковым номером, который наносится в белый круг диаметром 35 см, окаймлённый красной полосой шириной 3 см. Все цифры наносятся черным цветом.
- 2.7.4. Система телефонной связи склада должна надёжно обеспечивать внешнюю и внутреннюю связь, надёжную постовую и пожарную сигнализацию.
- 2.7.5. Все здания и территория склада должны содержаться в чистоте и порядке. Для сбора мусора отводятся специальные удалённые места. По окончании работ мусор и отходы должны вывозиться с территории склада.
  - 2.8. Требования к складским помещениям:
- 2.8.1. Складские помещения ПО своему устройству, планировке, обеспечивать техническому состоянию И оснащению должны полную сохранность размещённого в них имущества и выдачу его в установленном порядке.

Деревянные помещения и конструкции должны быть обязательно обработаны огнестойким составом, а места соприкосновения их с грунтом – антисептиком.

2.8.2. Полы в складских помещениях должны иметь твёрдое покрытие (бетон, асфальт и т.п.), стойкое к образованию крошки, песка и пыли, выдерживать нагрузку хранящегося имущества и средств механизации складских работ.

- 2.8.3. Вокруг складских помещений оборудуются бетонные или асфальтовые отмостки. Пороги наружных ворот хранилищ для предохранения от затекания поверхностных вод должны быть выше уровня отмостки и иметь защитные лёгкосъёмные козырьки от проникновения грызунов.
- 2.8.4. Окна должны быть застеклены, иметь форточки и защитные металлические решётки (сетки), стекла окон окрашены с внутренней стороны в белый цвет для защиты имущества от солнечной радиации. В складских помещениях должно быть электрическое рабочее и аварийное освещение. При отсутствии электросети используются аккумуляторные электрические фонари. Использование в помещениях осветительных приборов с открытым пламенем, а также применение горючих веществ запрещается.
- 2.8.5. В складских помещениях должна быть естественная или приточная вентиляция. Требования к виду и схеме вентиляции определяются с учётом хранимых средств радиационной и химической защиты, вместимости и планировки хранилищ. Полуподземные и подземные хранилища, не имеющие устройств для сквозного проветривания, должны быть оборудованы искусственной вентиляцией, снабжённой запорными устройствами.
- 2.8.6. Склады могут иметь неотапливаемые и отапливаемые помещения. Последние должны быть оборудованы паровым или водяным центральным отоплением. По согласованию с территориальными органами МЧС ДНР допускается в отдельных хранилищах иметь печное отопление. По окончании отопительного периода топки печей пломбируются.
- 2.8.7. Места хранения средств радиационной и химической защиты должны быть оснащены оборудованием, инвентарём и инструментом, примерный перечень которых приведён в приложении 2. Опись оборудования, инвентаря и инструмента для каждого места хранения утверждается заведующим складом.
- 2.8.8. Складские помещения должны оборудоваться стеллажами, шкафами, поддонами, подставками, конструктивно обеспечивающими нормальное хранение средств радиационной и химической защиты.

Стеллажи и поддоны устанавливаются от стен на расстоянии не менее  $0,6\,\mathrm{m}$ . Проход между стеллажами должен быть  $0,8-1,5\,\mathrm{m}$  в зависимости от хранящихся средств радиационной и химической защиты. По средней части хранилища, как правило, вдоль осевой линии, оставляется главный проход шириной  $1,5-2\,\mathrm{m}$ . В тех случаях, когда двери (ворота) расположены в продольных стенах, оставляется проход во всю ширину дверей (ворот) поперёк хранилища.

#### 2.8.9. В складах оборудуются:

участок для завоза, распаковки и упаковки средств радиационной и химической защиты;

тамбур для отапливаемых хранилищ;

участок для проведения технического обслуживания и консервации (переконсервации) средств радиационной и химической защиты;

рабочее место заведующего складом;

контрольно-пропускной пункт (при наличии на складе более двух хранилищ); кладовые для хранения инвентаря, инструмента и специальной одежды.

2.8.10. На рабочем месте заведующего складом должно быть следующее имущество и документация:

специальный стол для картотеки;

металлический шкаф (ящик) для хранения служебной документации и справочной литературы;

средства связи;

паспорт хранилища (приложение 3);

план размещения средств радиационной и химической защиты;

функциональные обязанности заведующего складом;

руководящие документы по хранению средств радиационной и химической защиты;

схемы эвакуации средств радиационной и химической защиты и оповещения персонала склада;

журналы учёта средств радиационной и химической защиты по годам изготовления (приложение 4), списанных средств радиационной и химической защиты (приложение 5), карточек учёта и стеллажных ярлыков;

накладные на выдачу средств радиационной и химической защиты, график выдачи средств радиационной и химической защиты;

план работы склада на год (квартал, месяц), график осмотра и проведения лабораторных испытаний, поверки средств радиационной и химической защиты, план противопожарной защиты склада (хранилища);

техническая документация, сопроводительные документы и накладные на получение средств радиационной и химической защиты,

инструкция о действиях работников склада при пожаре с расчётом сил и средств,

инструкции по требованиям безопасности при работе на складе,

накладные на выдачу списанных средств радиационной и химической защиты,

копии актов лабораторных испытаний и поверок средств радиационной и химической защиты,

акты проверки склада органами пожарного надзора и другие документы.

- 2.8.11. Места хранения средств радиационной и химической защиты должны постоянно содержаться в исправном состоянии и своевременно ремонтироваться.
- 2.8.12. Склады не менее одного раза в квартал подлежат проверке должностными лицами территориальных подразделений Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики (далее территориальные органы МЧС ДНР), специально уполномоченных решать задачи гражданской

обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предмет технического состояния хранилищ, организации хранения и содержания имущества. Недостатки, выявленные в ходе проверки, заносятся в акт и (приложение соответствующий журнал 6). Акт проверки направляется обеспечивающей руководителю организации, хранение, устранения ДЛЯ недостатков.

осуществлявшие проверку (хранилищ), Должностные лица, складов контролируют ход работ по устранению выявленных недостатков и о результатах докладывают своим непосредственным начальникам.

2.8.13. Для осуществления контроля входа (въезда) на территорию склада, а также выхода (выезда) оборудуется контрольно-пропускной пункт, в котором, как правило, размещается охрана склада.

На контрольно-пропускном пункте должно быть следующее имущество и документация:

шкаф с ячейками для хранения пропусков, стол с запирающимися ящиками, стулья (табуретки), телефонная связь и средства сигнализации, письменный прибор, часы, термометр, аптечка медицинская, вешалка, графин для воды, стаканы, опись имущества, инструкция по охране склада,

схема связи и оповещения,

инструкция по организации контрольно-пропускного режима на складе,

журнал регистрации въезда и выезда машин,

книга приёма и выдачи ключей,

образцы пропусков, завозных и вывозных документов,

аварийное освещение,

средства пожаротушения,

книга приёма и сдачи дежурства.

Контрольно-пропускной ПУНКТ быть обеспечен аварийным должен освещением.

- 2.8.14. Допуск должностных лиц и транспорта на территорию склада, а также вывоз (вынос) co склада средств радиационной и химической осуществляется по пропускам в порядке, определённом инструкцией по организации пропускного режима, утверждённой руководителем организации, которой подчинён склад.
  - 2.8.15. В складских помещениях запрещается: курить и пользоваться открытым пламенем, применять бытовые электронагревательные приборы, устраивать временную электропроводку;

хранить неучтённые имущество;

загружать места хранения средств радиационной и химической защиты выше установленных норм.

2.8.16. Работы на складе должны производиться под руководством заведующего складом.

Вскрытие (закрытие) мест хранения осуществляется лично заведующим складом. В исключительных случаях вскрытие (закрытие) мест хранения может производиться комиссиями (не менее 3 человек) с составлением акта вскрытия (закрытия) места хранения.

По окончании работ места хранения проверяются заведующим складом, ворота (двери) запираются на замок и опечатываются его печатью. Ключи от каждого места хранения должны находиться в отдельном пенале, на котором указывается номер места хранения. Ключи и пломбиры в опечатанном виде сдаются дежурному охраны под роспись в книге приёма и выдачи ключей. Порядок хранения запасных ключей от мест хранения устанавливается руководителем организации, которой подчинён склад.

- 2.9. Требования к размещению и хранению средств радиационной и химической защиты:
- 2.9.1. Средства радиационной и химической защиты должны размещаться в оборудованных складских помещениях в заводской упаковке ящиках, складируемых в штабеля крышками вверх, маркировкой на боковых стенках в сторону прохода.
- 2.9.2. Штабеля должны размещаться на подкладках, высота которых над полом должна быть не менее 0,25 м. С целью лучшего проветривания нижних рядов штабелей подкладки должны устанавливаться на столбики.
- 2.9.3. В каждом складском помещении штабеля нумеруются по порядку. Номер штабеля обозначается на квадрате из фанеры или картона размером 20 х 20 см цифрами чёрного цвета на белом фоне. Высота цифр 10 см, ширина шрифта 1,5 см. На середине каждого штабеля со стороны центрального прохода на высоте 1,8 м от пола должна быть прикреплена табличка с номером штабеля, а ниже на высоте 30 см прикрепляется стеллажный ярлык по установленной форме (приложение 7). Между штабелями, а также между стенами хранилища и штабелями должны оставаться проходы шириной не менее 0,6 м в зависимости от размеров тары.

В хранилище должен оставаться центральный или боковой проход шириной не менее 2 м, позволяющий проезд средствам механизации погрузочноразгрузочных работ.

2.9.4. При складировании средств радиационной и химической защиты устанавливается следующая высота штабелей:

для фильтрующих противогазов, дополнительных патронов, камер защитных детских – не более 7 – 8 ящиков;

для приборов химической разведки – до 6 ящиков; для дозиметрических приборов – с учётом допускаемой нагрузки на тару.

При этом ширина штабелей должна составлять два ящика.

2.9.5. Средства радиационной и химической защиты в хранилище должны размещаться по видам, модификации, целевому назначению, партиям, срокам изготовления и консервации.

Списанные средства радиационной и химической защиты размещаются на складе в отдельных местах, штабелях, обеспечивающих их количественную и качественную сохранность и защищённых от попадания атмосферных осадков. При этом на стеллажные ярлыки наносится надпись "Списанное".

- 2.9.6. Места хранения, порядок размещения и укладки средств радиационной и химической защиты должны обеспечивать сохранность изделий, возможность проведения его осмотра и освежения. Размещение имущества в местах хранения должно проводиться с учётом наиболее полного использования вместимости и площади складских помещений.
- 2.9.7. Оптимальными условиями хранения средств радиационной и химической защиты являются: температура окружающей среды от +5 град. С до +15 град. С; перепад температуры не более 5 град. С в сутки; относительная влажность воздуха 40 55%; отсутствие осадков и конденсации влаги, прямой солнечной радиации; отсутствие в воздухе пыли, песка, коррозионно-активных веществ, а также биологических вредителей (грызуны, насекомые, микроорганизмы).
- 2.9.8. В складских помещениях должен осуществляться контроль за температурой и влажностью воздуха. Для осуществления контроля каждое отапливаемое и одно из каждой группы неотапливаемых хранилищ оборудуются стационарными или переносными приборами для измерения температуры и относительной влажности воздуха (термометры, гигрометры). Приборы устанавливаются на высоте 1,5 м от пола и не ближе 2 м от дверей, вентиляционных отверстий и отопительных устройств. Определение температуры и относительной влажности воздуха производится ежедневно с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00 по местному времени. Полученные данные заносятся в журнал регистрации температуры и влажности воздуха в хранилище по установленной форме (приложение 8).
- 2.9.9. При относительной влажности воздуха в складском помещении более 60% они должны проветриваться в сухую погоду, при скорости ветра не более 5 м/с и относительной влажности воздуха ниже, чем в хранилищах.

Для проветривания хранилищ должны открываться ворота (двери), форточки, вентиляционные трубы, люки или включаться вентиляция. При этом должна

обеспечиваться быстрая смена воздуха, но без резкого изменения температуры в помещениях.

- 2.9.10. Средства радиационной и химической защиты при приёме на хранение и в процессе хранения (периодически) должны подвергаться осмотру. Сроки проведения осмотров, лабораторных испытаний, поверок и объёмы контроля технического (качественного) состояния средств радиационной и химической защиты приведены в приложении 9.
- 2.9.11. Фильтрующие противогазы, камеры защитные детские и дополнительные патроны к противогазам должны храниться в сухих неотапливаемых хранилищах. При хранении изделий не допускается попадание атмосферных осадков на укладочные ящики.

При осмотре тары со средствами индивидуальной защиты проверяется: наличие и чёткость маркировки, целостность пломб, запоров, петель на ящиках, состояние тары. В каждом отобранном для осмотра ящике проверяется количество изделий согласно упаковочному листу, качество упаковочного материала и правильность упаковки.

При обнаружении повреждённых ящиков производится их вскрытие, проверяется наличие и осуществляется осмотр изделий согласно упаковочному листу.

#### 2.9.12. При осмотре средств индивидуальной защиты проверяются:

противогазовые коробки и дополнительные патроны – качество покраски; отсутствие коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты; плотность завёртывания колпачков и правильность установки пробок;

лицевые части — состояние резины (отсутствие трещин, порывов), наличие и состояние клапанов, переговорных устройств и мембран в них, плотность крепления клапанной коробки, состояние очковых стёкол, очковых и монтажных обойм;

соединительные трубки – отсутствие повреждений, отслоений трикотажа и постороннего налёта на поверхности;

сумки – целостность ткани, наличие и исправность фурнитуры (петель, ремешков, лямок и т.п.);

камеры защитные детские — отсутствие проколов, надрывов и сдиров резинового слоя на прорезиненной ткани оболочки, а также отсутствие отслаивания проклеечной ленты шва и прорезиненной ткани по контуру приклейки окна, разрыва плечевой тесьмы, отрыва её крепления к скобе, деформации деталей каркаса, поломок планок герметизирующего замка, проколов и других повреждений диффузионно-сорбирующих элементов.

В процессе осмотра противогазов и камер защитных детских также контролируется отсутствие у составных частей, изготовленных из резины, полимерных и текстильных материалов, признаков биологических повреждений: цветных пятен или полос, слизи на поверхности, набухания и изменения формы, налёта плесени, обесцвечивания поверхности, изменения эластичности, гниения.

С периодичностью один раз в неделю проводится осмотр штабелей и устраняются дефекты в укладке. Лабораторные испытания средств индивидуальной защиты проводятся: первый раз за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения, второй раз через пять лет после истечения гарантийного срока хранения, далее — один раз в два года. Рекомендуемые назначенные сроки хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля приведены в приложении 10.

2.9.13. Приборы радиационной разведки и контроля хранятся в отапливаемых помещениях в заводской упаковке, а приборы химической разведки, а также индикаторные трубки, реактивы, комплекты индикаторных средств (за исключением замерзающих реактивов) — в неотапливаемых помещениях. При отсутствии отапливаемых складских помещений допускается хранение дозиметрических приборов в неотапливаемых помещениях в законсервированном виде методом "чехол".

Консервация (переконсервация) проводится перед закладкой на хранение и в процессе хранения в соответствии с требованиями технического описания и инструкции по эксплуатации соответствующей марки приборов. При хранении приборов в неотапливаемых помещениях сроком до одного года консервация проводится методом нанесения консервационных смазок на металлические неокрашенные поверхности с укладкой приборов в заводскую упаковку.

Источники питания, входящие в комплект приборов, должны изыматься из приборов и храниться отдельно.

Измерители дозы, входящие в комплекты индивидуальных дозиметров, должны храниться в заряженном состоянии в соответствии с требованиями технического описания и инструкции по эксплуатации комплектов индивидуальных дозиметров.

2.9.14. При осмотре приборов радиационной и химической разведки и контроля проверяется:

состояние тары, наличие и комплектность изделий, состояние блоков, узлов, корпуса;

исправность, целостность стёкол, положение стрелки измерительного прибора, исправность ручек и тумблеров управления, отсутствие коррозии на корпусе и металлических узлах изделий;

сроки годности реактивов и элементов питания, состояние ампул, состояние и окраска наполнителей в индикаторных трубках и растворов в ампулах;

работоспособность приборов в количестве 5% от партии;

наличие документации и правильность её заполнения.

Качество консервации проверяется осмотром консервационных материалов, а также по окраске индикаторной бумаги, характеризующей степень увлажнения осушителя. Привес осушителя не должен превышать 18%. При обнаружении привеса осушителя выше допустимого значения хотя бы на одном приборе проверяется степень увлажнения на удвоенном количестве приборов. При повторном обнаружении привеса осушителя выше допустимого проводится

переконсервация всех приборов данного типа. Одновременно проверяется в объёме 5% от партии привес осущителя остальных типов приборов, хранящихся в данном складском помещении.

Переконсервация дозиметрических приборов проводится после проведения плановых работ по периодической поверке.

Осмотр стеллажей и штабелей с приборами проводится один раз в неделю.

Замена (освежение) индикаторных трубок и реактивов проводится в соответствии с планом-графиком контроля качественного состояния имущества.

Запрещается хранение дозиметрических приборов, снаряжённых источниками питания.

- 2.10. Проверка качественного состояния средств радиационной и химической защиты при приёме и в процессе хранения:
- 2.10.1. Проверка качественного состояния при приёме и в процессе хранения проводится методом выборочного или сплошного контроля.

Основным планирующим документом проверки является годовой планграфик контроля качественного состояния средств радиационной и химической защиты, которым определяется периодичность проведения выборочного контроля.

При выборочном контроле качество средств радиационной и химической защиты определяется по результатам проверки одной или нескольких выборок (образцов, проб) из партии.

При сплошном контроле качество средств радиационной и химической защиты определяется по результатам каждой единицы продукции партии.

Выборочный контроль является основным определения видом качественного состояния продукции, который проводится приёме при поступающих средств радиационной и химической защиты от промышленности, в хранения, a также при проведении проверки, инвентаризации материальных ценностей или при передаче дел должностными лицами, отвечающими за хранение.

Выборочный и сплошной контроль качественного состояния средств радиационной и химической защиты осуществляется двумя методами:

осмотра тары (упаковки) и находящихся в ней средств радиационной и химической защиты, с определением его технического состояния по внешнему виду;

проведения периодических испытаний средств радиационной и химической защиты (поверка дозиметрических приборов и лабораторные испытания средств индивидуальной защиты).

2.10.2. Контроль качества имущества осуществляется путём осмотра на специально подготовленной площадке, которая должна быть хорошо освещена и защищена от прямых солнечных лучей. В зимний период осмотр проводится в тёплых помещениях, куда средства индивидуальной и химической защиты перемещаются для отогревания за сутки до начала работ.

Если при осмотре изделия окажутся увлажнёнными, то перед упаковкой в тару их необходимо тщательно протереть и просушить. Одновременно просушке подвергается и тара.

2.10.3. При выявлении в результате выборочного контроля дефектов проводится повторный контроль удвоенного количества изделий.

При повторном обнаружении дефектов в удвоенной выборке партия подвергается сплошному контролю с разбраковкой изделий по категориям, определённым в установленном порядке.

- 2.10.4. При сплошном контроле партии средств радиационной и химической защиты последовательно вскрываются все ящики и осматривается (испытывается) каждое изделие отдельно.
- 2.10.5. Выявленные в процессе осмотра незначительные дефекты, не влекущие за собой снижения категории изделий, устраняются немедленно.
- 2.10.6. Средства радиационной и химической защиты одного наименования (вида), но разных партий, которые поступили на склад (хранилище) от заводов-изготовителей или с других складов в небольших количествах и у которых истекли назначенные сроки хранения, после сплошного неразрушающего контроля могут быть сведены в сборные партии по годам изготовления. В этом случае сборной партии присваивается новый номер с припиской к нему индекса "сб", например: "28 сб".
- 2.10.7. Проведение периодических испытаний средств радиационной и химической защиты контролируется территориальными органами МЧС ДНР и осуществляется испытательными лабораториями и другими уполномоченными организациями.
- 2.10.8. Внеплановая поверка дозиметрических приборов проводится при проведении ремонта, повреждении поверительного клейма или утрате документов, подтверждающих прохождение периодической поверки.

Если средства радиационной и химической защиты по истечении назначенного срока хранения признаны непригодными для эксплуатации по результатам лабораторных испытаний (поверки) и не подлежат ремонту, то они подлежат списанию ввиду утраты защитных и эксплуатационных свойств. При этом результаты испытаний (поверки) записываются в формуляр (паспорт) или складской формуляр.

2.10.9. Основанием для продления срока хранения средств радиационной и химической защиты или его списания является акт лабораторных испытаний (поверки). В акте лабораторных испытаний средств радиационной и химической защиты должны указываться: формулярные данные испытанных (поверенных) партий; даты испытаний и номера анализов; количество образцов (проб), подвергнутых испытаниям; результаты испытаний (поверки) по всем

показателям; выводы о качестве каждой в отдельности партии, заключение поверочного органа.

- 2.10.10. Организации, на балансе которых находятся средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и контроля, организуют проведение своевременного отбора образцов средств радиационной и химической защиты со складов и доставку их для проведения лабораторных испытаний (поверки).
  - 2.11. Освежение и замена средств радиационной и химической защиты:
- 2.11.1. Для поддержания высокого качества хранимых средств радиационной и химической защиты производится своевременное их освежение и замена. Освежению подлежат средства радиационной и химической защиты, у которых по истечении назначенного срока хранения выявлено отклонение основных эксплуатационных параметров от норм, установленных ГОСТами или техническими условиями, и оно не подлежит ремонту.
- 2.11.2. Замене подлежат средства радиационной и химической защиты, непригодные для использования по прямому предназначению и морально устаревшие.
- 2.11.3. Учёт средств радиационной и химической защиты, подлежащих освежению и замене, ведётся на складе в учётных карточках. На основании данных учёта заведующим складом в установленные сроки представляются в вышестоящий орган (по подчинённости) заявки на освежение имущества и расходных средств (источники питания, индикаторные трубки), а также на закупку комплектующих изделий, средств для консервации приборов, инструмента и складского инвентаря (оборудования).
- 2.12. Приём поступающих на склад средств радиационной и химической защиты осуществляется специально назначенными комиссиями, которые по окончании приёма оформляют акты приёма.

Разногласия в случаях обнаружения недостатков при приёме по количеству и качеству товара разрешаются в установленном порядке.

2.13. Учёт наличия средств радиационной и химической защиты в организации и на складе ведётся по карточкам в специфицированном виде. Операции в карточках об оприходовании, закладке, отпуске, замене, освежении или списании имущества производятся в день их совершения на основании нарядов, накладных, актов на закладку (выпуск) имущества.

Заведующий складом на основании акта приёмки оприходует поступившие средства радиационной и химической защиты по карточкам количественного учёта на складе (в хранилище) в специфицированном виде по наименованиям, размерам, сортам, маркам и партиям.

Учёт списанных средств радиационной и химической защиты по номенклатуре, количеству и годам выпуска ведётся на основании актов.

- 2.14. Для определения правильности заполнения учётных карточек в организации и на складе должна проводиться сверка бухгалтерского и складского учёта два раза в год по состоянию на 1 июля и 1 января. В акте сверки отмечаются расхождения и принимаются немедленные меры к их устранению.
- 2.15. Проверка административно-хозяйственной деятельности складов (хранилищ) осуществляется постоянно действующими комиссиями организаций. В состав комиссий включаются специалисты различных служб организации, а также должностные лица, имеющие опыт практической работы со средствами индивидуальной защиты.

Проверка производится:

один раз в год в ходе инвентаризации материальных ценностей с целью определения наличия, качественного состояния, условий хранения имущества и соответствия его предназначению; технического состояния зданий складов (хранилищ), выполнения требований пожарной безопасности и т.п.;

при обнаружении недостачи или хищения (порчи) имущества на складе; при передаче склада;

по решению органов, уполномоченных осуществлять надзор и контроль за накоплением, хранением и использованием запасов средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля.

Документы, характеризующие качественное состояние имущества, сертификаты (при необходимости), акты лабораторных испытаний и на закладку (выпуск) имущества хранятся в отдельных делах организации и уничтожаются в установленном порядке по истечении трёх лет после проведения операций выпуска имущества.

Результаты проверок склада с указанием выявленных недостатков и предложений по их устранению оформляются актом, а результаты частных проверок должны записываться в журнал проверки средств радиационной и химической защиты должностными лицами.

- 2.16. Инструкции по охране труда для работников склада разрабатываются заведующими складами на основании приказа (распоряжения) руководителя организации в установленном порядке.
- 2.17. Выбор средств радиационной и химической защиты производится с учётом их предназначения и защитных свойств, конкретных условий обстановки и характера заражения. Порядок работы определяется требованиями технического описания и инструкции по эксплуатации для соответствующего средства защиты.

Директор Департамента гражданской защиты полковник службы гражданской защиты

Приложение 1 к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункт 2.7.3)

# ТИПОВЫЕ ТАБЛИЧКИ И УКАЗАТЕЛИ СКЛАДОВ

	На территории склада устанавливаются следующие указатели и таблички:
	Стоянка машин
	На стоянку машин
	Площадка приёма техники
	К хранилищу №
	К месту курения
	Место курения
	Пожарный водоём
	Место хранения огнетушителей
	Ответственный за противопожарное состояние
	Предупредительные надписи:
	Вход воспрещён!
	Не курить!
	Сдать курительные принадлежности!
	Внимание! При пожаре звонить по телефону №
	Заведующий хранилищем! При уходе из хранилища выключи наружный
руби	ильник.

Приложение 2 к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункт 2.8.7)

# ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ И ИНСТРУМЕНТА В МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯХ (ПЛОЩАДКАХ) ДЛЯ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

- 1. Оборудование:
- стеллажи, поддоны, лестницы переносные,
- доска для документации,
- переносная лампа электрическая,
- гигрометр, термометр,
- стол конторский,
- ящики для учётных карточек,
- стулья (табуретки),
- шкаф металлический для хранения инвентаря,
- ящики металлические с крышками для ветоши,
- подкладки (брусья),
- козелки-подставки,
- аптечка медицинская,
- пожарное оборудование.
- 2. Инвентарь:
- щётки-сметки, щётки для пола, метлы,
- лопаты железные и деревянные, совки металлические,
- лом, ведро железное,
- косы, грабли металлические,
- трафареты надписей для ящиков: "Не бросать", "Верх", "Не кантовать",
   "Осторожно", "Осторожно стекло" и др.
- 3. Инструмент:
- слесарно-монтажный инструмент (штангенциркуль, линейка, измерительная рулетка и др.);
- инструмент для вскрытия и упаковки деревянной тары (гвоздодёры, кусачки, клещи столярные, топор плотницкий, ножовка по дереву, плоскогубцы универсальные, ножницы ручные по металлу, приспособления для кантовки ящиков, молоток, отвёртка).

Приложение 3 к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункт 2.8.10)

#### ПАСПОРТ СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ХРАНИЛИЩА)

(Форма)

1. Тип складского помещения (хранилища)

каждого месяца.

5.	Внутренние габаритные размеры:			
	длина	M		
	ширина			
	высота	M		
6.	Общая площадь	КВ. М		
7.	Полезная площадь	КВ. М		
	Материал постройки			
	стены	·		
	полы			
	крыша			
	опоры			
	настил			
9.	Отопление			
	.Вентиляция			
	.Освещение			
12	.Общая потребляемая мощность	кВт		
13	.Общая мощность электродвигателей,			
	питающихся от сети	кВт		
14	.Допустимая нагрузка на 1 кв. м пола	КГ		
Π	римечания: 1. Паспорт изготавлива	ется из фанеры и	окраш	ивается в
	чёрный цвет. Текст	• •	_	
	краской, а все данные	•		

2. Данные о загруженности и свободной ёмкости складского помещения (хранилища) показываются на первое число

Приложение 4 к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункт 2.8.10)

## ЖУРНАЛ УЧЁТА СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПО ГОДАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата	Наимено-	Номер	Единица	Год	Дата пос-	Примечание
записи	вание	партии	измерения	изготовления	тупления	
					на склад	

Приложение 5 к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункт 2.8.10)

## ЖУРНАЛ УЧЁТА СПИСАНИЯ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Дата	Наименование	Год	Дата	Коли-	Дата и количество
записи		изготов-	списания	чество	выданного имущества
		ления			организациям.
					Номер накладной

Приложение 6 к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункт 2.8.12)

#### ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

Дата	Должность,	Результаты проверки	Сроки	Выполнение работы по	Подпись
	фамилия и	и отмеченные	устранения	устранению	проверяющего
	инициалы	недостатки.	недостатков	недостатков.	о проведении
	проверяющего	Подпись	и порядок	Подпись заведующего	проверки
		проверяющего	доклада	складом	

Приложение 7 к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункт 2.9.3)

## СТЕЛЛАЖНЫЕ ЯРЛЫКИ

(Форма)

Лицевая сторона

	,	1
Стеллаж №		
Учётная карточка №		
Наименование имущества _		_
Количество		
Категория		
Дата изготовления	<del>_</del>	
Дата закладки		
Номер партии	_	
Срок хранения	_	
Срок освежения	_	
Подпись ответственного за	хранение	

#### Оборотная сторона

Дата	Подпись лица,	Дата проведения	Подпись лица,
проверки	проводившего	консервации	проводившего
	проверку		консервацию

Приложение 8 к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункт 2.9.8)

#### ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Дата	Время	Температура	Температура	Относительная	Подпись
	замера	сухого	смоченного	влажность	проводившего
	параметров	термометра,	термометра,	воздуха, %	замер
		град. С	град. С		

Приложение 9 к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункт 2.9.10)

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ, ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПОВЕРОК
И ОБЪЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО (КАЧЕСТВЕННОГО)
СОСТОЯНИЯ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Наименование	Периодичность	Периодичность лабораторных испытаний,
имущества	осмотра при	проверок и количество образцов, отбираемых
	хранении, % от партии	от заводской партии для контроля
1. Противогазы фильтрующие (гражданские, детские). Камеры защитные детские (КЗД). Дополнительные патроны (ДПГ-3) 2. Приборы радиационной разведки и контроля	Один раз в два года, 2%, но не менее 2 ящиков  Один раз в год, 5%, но не менее 2 ящиков	Первый раз — за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения; второй раз через пять лет после истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в два года по пять противогазов, дополнительных патронов и 2 камеры защитные детские  Один раз в пять лет — поверка и консервация, 100% приборов, находящихся на хранении
3. Приборы химической разведки	Один раз в год, 5%, но не менее 2 ящиков	Один раз в пять лет — проверка работоспособности (поверка), техническое обслуживание и замена комплектующих изделий, 100% приборов, находящихся на хранении
4. Индикаторные трубки (для приборов типа ВПХР)	Один раз в год, 20 шт. от партии	Первый раз — за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в год (индикаторные трубки ИТ-44 — один раз в шесть месяцев)

Приложение 10 к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункту 2.9.12)

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАЗНАЧЕННЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И КОНТРОЛЯ

№ п/п	Наименование средств	Рекомендуемые назначенные сроки хранения, лет
1.	Фильтрующие противогазы (гражданские, детские) для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и радиоактивных веществ	25
2.	Камеры защитные детские для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и радиоактивных веществ	25
3.	Дополнительные патроны к фильтрующим противогазам гражданским для увеличения их защитных свойств	25
4.	Измерители мощности дозы для обнаружения и измерения радиоактивных излучений	25
5.	Комплекты индивидуальных дозиметров для контроля дозовых нагрузок на человека	25
6.	Приборы химической разведки для обнаружения и идентификации отравляющих, аварийно химически опасных веществ и определения их концентрации	25
7.	Индикаторные трубки для идентификации и определения концентрации отравляющих и аварийно химически опасных веществ	Согласно гарантийным срокам хранения
8.	Индивидуальные противохимические пакеты для проведения частичной санитарной обработки открытых участков кожных покровов человека, заражённых капельножидкими отравляющими веществами	25
9.	Элементы питания для измерителей мощности дозы, приборов химической разведки и комплектов индивидуальных дозиметров	2

**Примечание**: По истечении назначенного срока хранения изделия подлежат освежению и замене.