Documentación Sistema operativo

Universidad de Málaga

Máster en sistemas electrónicos para entornos inteligentes



Antonio León Pérez

Índice

Capít	ulo	Pa	ágina
1	Procesos		
	1.1	Parámetros	. 2
		1.1.1 STACK_SIZE	. 2
		1.1.2 MAX_PROCESS	
	1.2	Estructuras de datos	
		1.2.1 processState	
		1.2.2 processData	
	1.3	Funciones	. 2
		1.3.1 create_task	
2	Pla	nificador	3
	2.1	Funciones	. 3
		2.1.1 context_switch	. 3
		2.1.2 init_scheduler	. 3
		2.1.3 scheduler	. 3
		2.1.4 irg_timer_handler	. 3
		2.1.5 set_priority_current_task	
3	Ten	porizadores	3
J	3.1	Parámetros	. 3
		3.1.1 DEFAULT_PROCESS_TIME	
	3.2	Funciones	
		3.2.1 timer_init	
		3.2.2 clear_timer_flag	
		3.2.3 timer_start	
		3.2.4 timer_stop	
4	Mu	ey	4
	4.1	Estructura de datos	_
	1.1	4.1.1 mutex	
	4.2	Funciones	
		4.2.1 lock	
		4.2.2 unlock	
5	Inte	rrupciones	5
J	5.1	Funciones	
	0.1	5.1.1 initGIC	
		5.1.2 GICConnectTImer	
		5.1.3 GICEnable	
		5.1.4 ExceptionInit	
		5.1.5 ExceptionRegisterHandler	
		5.1.6 ExceptionEnable	
		5.1.0 ExceptionEnable	. 5

1. Procesos

1.1. Parámetros

1.1.1. STACK_SIZE

Tamaño de la pila de datos reservada para cada hebra. Su valor por defecto es 1024

1.1.2. MAX_PROCESS

Número máximo de hebras que se pueden llegar a crear. Su valor por defecto es 5.

1.2. Estructuras de datos

1.2.1. processState

Enumerado de los estados en los que se puede encontrar una tarea, actualmente sus valores son stopped (parado), running (en ejecución) y ready (preparado para ejecución).

1.2.2. processData

Es la estructura que compone a una hebra. Sus parámetros son:

- void process_function: La función que ejecuta la hebra.
- uint32_t stack_pointer: El puntero a la pila de datos de la hebra.
- uint32_t priority: Prioridad de la hebra.
- processState state: Estado actual de la hebra.

1.3. Funciones

1.3.1. create_task

Función para reservar los recursos de una hebra y dejarla preparada para la ejecución del sistema operativo. Sus argumentos son:

- void process_function: La función que se le va a asignar a la hebra.
- uint32_t priority: La prioridad que se le va a asignar a la hebra.

La función devolverá 1 en caso de que todo haya salido bien, en caso contrario devolverá 0.

2. Planificador

2.1. Funciones

2.1.1. context_switch

Hace el cambio de contexto entre 2 hebras, sus argumentos son:

- uint32_t **old_sp: Puntero a la pila de datos de la función que se va a dejar de ejecutar.
- uint32_t **new_sp: Puntero a la pila de datos de la función que va a pasar a ejecutarse.

2.1.2. init_scheduler

Inicializa los recursos para empezar la ejecución del sistema operativo y pone en ejecución la primera hebra de mayor prioridad.

Devolverá -1 en caso de que no haya procesos a ejecutar o devolverá 0 si todo se ha iniciado correctamente.

2.1.3. scheduler

Escoge la siguiente hebra a ejecutar y realizará un cambio de contexto, el orden para escoger la siguiente hebra es, primero prioridad, y en caso de igual prioridad, orden partiendo desde la tarea que se estaba ejecutando anteriormente.

2.1.4. irq_timer_handler

Manejador del sistema operativo para llamar al planificador cuando salte un temporizador.

2.1.5. set_priority_current_task

Cambia la prioridad del hebra en ejecución. Su único argumento es:

• uint32_t new_priority: La nueva prioridad que se le asigna a la hebra actual.

3. Temporizadores

3.1. Parámetros

3.1.1. DEFAULT_PROCESS_TIME

El timpo de espera del temporizador del sistema operativo. Su valor por defecto es 0x3FFFFFFF.

3.2. Funciones

3.2.1. timer_init

Inicializa los registros del temorizador para su ejecución, también se puede usar para cambiar el tiempo de espera. Su único argumento es:

• uint32_t load_value: Tiempo de espera del temporizador.

3.2.2. clear_timer_flag

Limpia el bit de temporizador del registro para comunicar que se ha recibido correctamente la interrupción.

3.2.3. timer_start

Empieza la cuenta atrás del temporizador.

3.2.4. timer_stop

Para la cuenta atrás del temporizador.

4. Mutex

4.1. Estructura de datos

4.1.1. mutex

Es la estructura que define los cerrojos del sistema. Se conforma de un único valor:

• volatile int value: Valor numérico del cerrojo, siendo ele valor 1 bloqueado y 0 desbloqueado.

4.2. Funciones

4.2.1. lock

Bloquea de manera atómica el cerrojo. Su argumento es:

• mutex *mut: El cerrojo que se va a bloquear.

4.2.2. unlock

Desbloquea de manera atómica el cerrojo. Su argumento es:

■ mutex *mut: El cerrojo que se va a desbloquear.

5. Interrupciones

5.1. Funciones

5.1.1. initGIC

Inicializa los registros del controlador general de interrupciones.

5.1.2. GICConnectTImer

Inicializa la interrupción del temporizador desde el controlador general y le asocia un manejador. Su argumento es:

- u32 Int_Id: Identificador del vector de interrupción del temporizador, por defecto es 29.
- Xil_ExceptionHandler Handler: Manejador de interrupción que se va a asociar al temporizador.

5.1.3. GICEnable

Habilita las interrupciones del controlador general de interrupciones asociadas a una interrupción. Su argumento es:

• u32 Int_Id: Identificador de la interrupción a habilitar.

5.1.4. ExceptionInit

Inicializa los registros necesarios para el manejo de excepciones desde el controlador general de interrupciones.

5.1.5. ExceptionRegisterHandler

Asocia la rutina de excepciones del sistema al controlador general de interrupciones.

5.1.6. ExceptionEnable

Permite la ejecución de interrupciones e interrupciones del procesador.

5.1.7. clearCallback

Limpia el registro de interrupción para comunicar que se ha atendido la interrupción.