
0,60
0,80
1,00
1,00
3,50
0,90
1,50
0,60
0,80
2,00
60°
0,20