
2019 年程序设计题

题目:编制圆线拟合程序

一、圆曲线拟合算法原理

在测量工作中经常需测量某些圆形构筑物的中心和半径,因为无法直接测量中心位置和半径,常利用全站仪或 GPS 测量圆形建筑物上的若干点,根据这些点拟合求出圆的中心和半径。如图所示:



圆的方程为:

设

$$(x-a)^{2} + (y-b)^{2} - r^{2} = 0$$

采用间接平差原理计算圆心坐标(XC,YC)和半径 R。

1、观测值点误差方程

$$v_i = \sqrt{(x_i-\tilde{a})^2+(y_i-\tilde{b})^2} - \tilde{r}$$

$$\tilde{a} = a_0 + \delta a; \ \tilde{b} = b_0 + \delta b \ ; \ \tilde{r} = r_{0+}\delta r$$

线性化的误差方程:

$$\begin{split} v_i &= -\frac{\Delta x_i^0}{s_i^0} \delta a - \frac{\Delta y_i^0}{s_i^0} \delta b - \delta r + l_i \\ \text{其中:} & \Delta x_i^0 = (x_i - a_0) \quad \Delta y_i^0 = (y_i - b_0) \\ s_i^0 &= \sqrt{(x_i - a_0)^2 + (y_i - b_0)^2} \\ l_i &= \sqrt{(x_i - a_0)^2 + (y_i - b_0)^2} - r_0 \end{split}$$

用矩阵表示: $V = B\delta x + I$

其中:
$$\delta \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \delta \mathbf{a} \\ \delta \mathbf{b} \\ \delta \mathbf{r} \end{pmatrix}$$
 , $\mathbf{l} = \begin{pmatrix} \mathbf{l}_1 \\ \mathbf{l}_2 \\ \dots \\ \mathbf{l}_n \end{pmatrix}$
$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -\frac{\Delta x_1^0}{s_1^0} & -\frac{\Delta y_1^0}{s_1^0} & -1 \\ -\frac{\Delta x_2^0}{s_2^0} & -\frac{\Delta y_2^0}{s_2^0} & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -\frac{\Delta x_n^0}{s_n^0} & -\frac{\Delta y_n^0}{s_2^0} & -1 \end{bmatrix}$$

2、法方程及解算

根据间接平差原理

$$\delta \mathbf{x} = -(\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{P}\mathbf{B})^{-1}(\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{P}\mathbf{I})$$

式中P位权阵,这里认为等权,即P为单位阵。

3、精度评定

根据法方程阵可以计算未知数协因数阵

$$Q_{xx} = (B^T P B)^{-1}$$

单位权中误差:

$$\hat{m}_0 = \sqrt{\mathbf{V}^{\mathsf{T}}\mathbf{V}/(n-3)}$$

未知数方差阵为:

$$D_{XX} = \widetilde{m}_0^{\ 2} \ Q_{XX}$$

二、程序功能

(编制程序语言不限制,鼓励使用 C++语言编程)

- 1、能从已有的文件中读入规定格式的数据,并在界面的表格中显示;
- 2、能从界面表格中输入测量点坐标,表格数据能进行编辑修改,能插入、删除某个点数据
- 3、编辑修改的数据能保存和另存为;
- 4、剔除偏差比较大的点;(选做)
- 5、 计算拟合的圆心坐标和圆的半径;
- 6、 计算圆心坐标和半径的中误差:
- 7、找出测量点中构成三角形面积最大的三个点; ($S_{\mathbb{B}} = \sum_{k=1}^{n} \vec{S}_{\triangle PXY} = \frac{1}{2} * \sum_{k=0}^{n} (X_{k}Y_{k+1} X_{k+1}Y_{k})$)
- 8、能在界面显示计算报告,报告内容包括:观测数据、计算结果,同时能保存计算报告文件(txt 文件)

- 9、在界面图片框中绘制图形,图上显示所有观测点和拟合的圆及最大三角形,图上标注点号(名)、圆坐标、半径;
- 10、 输出上述图形能被 AUTOCAD 打开的的 DXF 文件。

程序要求:(1)包括菜单、工具条、表格、图形(显示)、文本等功能,要求功能正确、可正常运行,布局合理、直观美观、人性化;(2)在《开发文档》中,给出1至2张相关的界面截图。

三、观测数据文件格式

P1,1583.4737,198.7409

(点号(名), X, Y)

P2,1538.7107,254.5964

P3,1444.7083,335.0283

P4,1525.2818,410.9917

P5,1406.6598,440.0365

P6,1375.3257,504.8289

P7,1382.0401,596.4318

P8,1376.456,641.6421

P9,1390.5552,669.5509

P10,1407.4734,748.3638

P11,1465.2772,827.1766

P12,1490.6545,873.6199

P13,1563.5113,920.332

四、成果内容

成果目录及内容如图:

- (1) 源代码(包含计算源程序,包含必要的注释、备注);
- (2) 计算成果 (计算报告 (result.txt)、 DXF 文件(output.dxf));
- (3) 可执行文件(可执行文件等);
- (4) 开发文档(开发文档.doc)。

将成果压缩为 ZIP 文件, 文件名学号: 如 21317101.zip;

五、开发文档的编写

内容包括:

- (1) 程序功能简介;
- (2) 主要算法(包括圆心坐标与半径近似值 a_0 、 b_0 、 r_0 计算、找最大面积三角形点);
- (3)程序流程图;
- (3) 主要函数和变量说明;
- (4) 主要程序运行界面:
- (5) 使用说明。