

12/7/2023

: ריענון ותיזכורת למס' נושאים

סיפונים תחתונים

 בדיקת סיפונים תחתונים ובאלק – להזכירכם באחריותו של פקח הרחבה לבצע בדיקת LDM לפני כל נחיתה על מנת לבדוק מה מגיע על הטיסה בדגש על מטענים חריגים /סיפונים תחתונים באלק /PKC . בסיום פריקה חובתו של פקח הרחבה לבצע בדיקה <u>פיזית</u> בסיפונים התחתונים ובבאלק לוודא שלא נותר מטען .

בעת העמסת פקח הרחבה יבצע בדיקה של מספרי הפלטים שעולים לסיפונים התחתונים/באלק ובסיומה יבצע בדיקה שכל הנועלים ננעלו .

- קונוסים 2

פקח הרחבה יוודא הצבת קונוסים לפני תחילת העבודה במטוס כולל קונוס בזנב המטוס עפ"י התרשימים המצורפים .

3. בטיסות שאין סבב מהיר והמטוס (כולל 767) נשאר מס שעות ולא תהיה נוכחות במשרד יש לסגור דלת L1 על מנת שאם מפעילים רש"ת רוצים לעשות שימוש במדרגות יוכלו לנתק המדרגות מהמטוס .

תודה אופיר

