

1. Les types d'étapes supportés par l'IA

Pour que le moteur de post-traitement et le prompt orientent correctement l'analyse visuelle, utilisez les **mots-clés déclencheurs** ci-dessous dans le titre de vos étapes :

A. Prise & Manipulations de base

- **Mots-clés déclencheurs** : Prise, Prendre, Saisir.
- **Exemples à saisir** :
 - Prise de la pièce
 - Prendre le corps principal dans le carton
 - Prendre le composant secondaire

B. Contrôles Qualité & Visuels

- **Mots-clés déclencheurs** : Contrôle, Controle, Vérification, Inspection.
- **Exemples à saisir** :
 - Contrôle traçabilité
 - Contrôle face aspect
 - Contrôle assemblage
 - Vérification présence joint

C. Retouche, Ébavurage & Travail à l'outil

- **Mots-clés déclencheurs** : Retouche, Ebavurage, Ébarbage, Ébavurer, Cutter, Outil.
- **Impact automatique** : L'IA est guidée pour repérer l'utilisation d'un outil à main (stylet, couteau, cutter) et éviter de confondre l'action avec une simple manipulation manuelle.
- **Exemples à saisir** :
 - Ébavurage au cutter
 - Retouche de pièce
 - Retouche de la bavure plastique

D. Positionnement, Pose & Assemblage

- **Mots-clés déclencheurs** : Mise en place, Positionnement, Loger, Assemblage, Dépose.
- **Exemples à saisir** :
 - Mise en place sur posage
 - Positionnement dans le logement
 - Assembler composant sur pièce

E. Actions Machines & Pédale / Bimanuelle

- **Mots-clés déclencheurs** : Lancement, Cycle, Activer, Presser.
- **Exemples à saisir** :
 - Lancement cycle
 - Lancement cycle (Pédale)
 - Activation bimanuelle

F. Sécurité & Attente Machine

- **Mots-clés déclencheurs** : Recul, Sécurité, Reculer, Attendre.
- **Impact automatique** : L'IA recherche l'éloignement des mains et le retrait de la zone de danger pendant la marche machine.
- **Exemples à saisir** :
 - Recul de sécurité
 - Attente fin de cycle

G. Conditionnement & Évacuation

- **Mots-clés déclencheurs** : Conditionnement, Dépose alvéole, Passage.
- **Exemples à saisir** :
 - Conditionnement en carton
 - Dépose dans les alvéoles
 - Evacuation pièce

2. Comment écrire vos étapes dans le mode Personnalisé ?

Le parser intégré (parse_custom_steps) nettoie automatiquement votre texte. Pour garantir une prise en compte optimale par l'application :

1. **Une étape par ligne** : Saisissez chaque action sur une nouvelle ligne.
2. **Numerotation optionnelle** : Vous pouvez utiliser des numéros (1., 2.), des tirets (-) ou du texte brut ; le parser supprimera les préfixes pour ne garder que le libellé propre.
3. **Privilégier les titres concis (2 à 4 mots)** : Les titres courts garantissent un affichage propre sur la fiche SO
4. S finale et facilitent la tâche du LLM.

Exemple d'entrée 1 : Assemblage avec poste de retouche

Plaintext

1. Prendre une pièce
2. Ébavurage des bavures
3. Positionnement sur posage
4. Lancement cycle
5. Recul de sécurité
6. Contrôle assemblage
7. Conditionnement

Exemple d'entrée 2 : Tampographie avec alvéoles

Plaintext

- Prise de la pièce
- Mettre la pièce sur le posage

- Lancement cycle
- Contrôle Tampographie
- Dépose dans les alvéoles