


الرقم	عناصر الإجابة
الجزء الثاني (08 نقاط)	حل الوضعية : 1- سبب الصدمة التي تشعر بها الأم عند ملامستها لهيكل الثلاجة يعود إلى : عدم ربط المأخذ بالأرضي و ملامسة الطور للهيكل المعدني. 2- سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل هو تجاوز شدة التيار المار للقيمة المضبوطة على زر و التي يسمح بمرورها . (تقبل كل إجابة صحيحة) 3- الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث هي : أ- على مستوى القاطع الآلي: ضبط زر القاطع الآلي على القيمة العظمى لشدة التيار (30A). ب- على مستوى مخطط التوصيلات الكهربائية : توصيل المأخذ المغذي للثلاجة بالأرض - مخطط التوصيلات الكهربائية المعدل :  ملاحظة : نكتفي برسم دائرة المأخذ المعدل فقط.

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية

المعايير	السؤال	المؤشرات	العلامة
المجموع	الجزء		
الوجاهة	1	- يشير إلى المأخذ الأرضي أو ملامسة الطور لهيكل الثلاجة.	0.5
	2	- يلمح إلى علاقة انقطاع التيار الكهربائي بشدة التيار.	0.5
	3	- إعادة ضبط القاطع الآلي، - توصيل المأخذ الكهربائي المغذي بالأرض.	0.5x2
المادة الاستعمال السليم لأدوات	1	- سبب الصدمة هو عدم ربط المأخذ بالأرضي و ملامسة الطور للهيكل المعدني.	01
	2	- سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل هو تجاوز شدة التيار للقيمة المضبوطة على زر القاطع الآلي.	01
	3	- إعادة ضبط القاطع الآلي على الشدة (30A)، - توصيل المأخذ الكهربائي المغذي للثلاجة بالأرض مع الرسم المعدل	0.5x2 01
الانسجام	كل	- التسلسل المنطقي للأفكار، معقولية الإجابات...	01
الإتقان	الأسئلة	- نظافة الورقة، تنظيم الإجابة، قلة التشطيبات...	01