

# **Henkel Loctite Adesivos Ltda**

Av. Prof. Vernon Krieble, 91

06690-111 - Itapevi São Paulo - Brasil

Fone: 55-11-4143-7000

# Folha de Dados Técnicos **Fixmaster Reparo Massa**

#### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Fixmaster Reparo Massa, é um composto, com fibras de cerâmica aplicável com espátula que tem excelente resistência ao desgaste e abrasão sob temperaturas de serviço de -29°C a 107°C. Proporciona acabamento de baixo atrito para equipamentos expostos ao desgaste, erosão e cavitação

### **Vantagens**

- Não escorre ou contrae proporciona resistência à abrasão, corrosão e cavitação em superfícies verticais ou suspensas conformando- se ao formato da superfície
- Renova superfícies desgastas rapidamente, reduzindo o tempo de parada do equipamento
- Contém carga de cerâmica resistente à abrasão e cavitação.
- Prolonga a vida útil do equipamento

#### Aplicações Recomendadas:

Preenchimento de superfícies cavitadas Revestimento protetor interno ou externo em tubulações, bombas,

PROPRIEDADES DO MATERIAL NÃO-CURADO MISTURADO

cotovelos, válvulas borboleta, tanques, defletores, hélices de turbinas e transportadores.

Valores Típicos Aparência Pasta Cinza tixotrópica Proporção de mistura (R: E) - Volume 2:1 2:1 Área de cobertura 342cm<sup>2</sup>@ filme de 0,63mm / 1 libra

PERFORMANCE DE CURA Propriedade de Cura (@25°C)

Propriedade de Cura	Valor Típico
Tempo de aplicação, minutos	30
Tempo de Cura, horas	6

### PROPRIEDADES TÍPICAS DO MATERIAL CURADO Propriedades Físicas

Resistência à compressão, ASTM D695, N/mm²	80
(psi)	(11.600)
Resistência à tração, ASTM D1002,	
Folga de 0,07mm, alumínio atacado por ácido, N/r	mm² 33,8
(p	si) (4.900)
Dureza, ASTM D-2240, Shore D	89

### **INSTRUÇÕES DE USO**

- Limpe a superfície de aplicação. Lixe ou jateie a superfície para melhor adesão do produto à superfície
- Misture 2 partes de resina para 1 parte de endurecedor ou transfira todo o kit sobre uma superfície limpa e seca para mistura. Misture vigorosamente até que se obtenha uma coloração uniforme
- Aplique o produto sobre a superfície desejada
- À 25°C o tempo de aplicação de 1 libra de produto é de 30 minutos e o tempo de cura total é de 6 horas

### DICAS TÉCNICAS PARA TRABALHAR COM EPÓXIS

#### O tempo de aplicação e de cura depende da temperatura e volume de produto.

- Quanto maior a temperatura, mais rápida é a velocidade de cura
- Quanto mais volume de produto for misturado, mais rápida é a velocidade de cura

### Para acelerar a cura de epóxis à baixas temperaturas

- Armazene o produto à temperatura ambiente
- Pré-aqueça a superfície a ser reparada até que fique morna ao

### Para retardar a cura de epóxis à altas temperaturas

- Misture o epóxis em pequenas quantidades para evitar a cura
- Resfrie a resina e ou endurecedor

# **INFORMAÇÕES GERAIS**

Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes. Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Folha de Dados de Segurança do Produto (FDSP).

#### Armazenagem

Em condições ideais, os produtos devem ficar armazenados em um local frio e seco, em suas embalagens fechadas, a uma temperatura entre 8°C-28°C. Para evitar contaminação de material não-utilizado, não torne a colocar qualquer sobra do produto em sua embalagem original. Para informações mais específicas a respeito da vida útil de armazenagem, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

## Amplitude dos dados

Os dados contidos na presente podem ser considerados valores típicos e/ou de faixa (baseados em desvio padrão de valor médio ± 2). Os valores baseiam-se em dados de testes reais e são verificados periodicamente.

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controle. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Loctite Corporation especificamente repudia quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comerciabilidade ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Loctite Corporation especificamente repudia qualquer responsabilidade por qualquer tipo de dano conseqüente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Loctite Corporation que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países.