
# Assignment #b : FSM


### **State Transition Table**


				000	001	010	011	100	101	110	111
num	name	statas	time	0	1	2	3	4	5	6	7
0	goF	00110001	1000	goF	waitF	waitF	waitF	goF	waitF	waitF	waitF
1	waitF	11110001	500	waitF	goHM	goS	goS	goF	goHM	goS	goS
2	goS	10000101	1000	goS	waitS	goS	waitS	waitS	waitS	waitS	waitS
3	waitS	10011101	500	waitS	goHM	goS	goHM	goF	goHM	goF	goHM
4	goHM	10010010	500	goHM	goHM	goHM1	goHM1	goHM1	goHM1	goHM1	goHM1
5	goHM1	10010000	500	goHM2							
6	goHM2	10010010	500	waitHM							
7	waitHM	10010000	500	goF	goHM	goS	goS	goF	goF	goF	goF

#### State Transition



#### **Basic Circuit**





### Source Code

# ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนค คก ต่าวๆขอว ไฟจราจร และไฟคนเคิน

```
1 #define LED F R 7
                                           16 #define goF 0
2 #define LED F Y 6
                                           17 #define waitF 1
3 #define LED F G 5
                                           18
5 #define LED S R 10
                                           19 #define goS 2
6 #define LED S Y 9
                                           20 #define waitS 3
7 #define LED S G 8
                                           21
                                           22 #define waitHM 7
9 #define HM R 12
10 #define HM G 11
                                           23 #define goHM 4
11
                                           24 #define goHM1 5
12 #define F Button 2
13 #define S Button 3
                                           25 #define goHM2 6
14 #define HM Button 4
                                           26
15 //----
```

## ส่วนต่อมาเป็นการกำหนค state

```
unsigned long ST Out; // 6-bit pattern to street output
29 unsigned long Time; // delay in ms units
30 unsigned long Next[8];
31 }; // next state for inputs 0,1,2,3
32 typedef const struct State SType;
33
34 | SType | FSM[8] =
35 {
                      // 000 001 010 011 100 101 110 111
   {B00110001, 1000,
                      {goF , waitF, waitF, waitF , goF, waitF , waitF, waitF}}, //0 F
37
   {0xF1, 500,
                       {waitF, goHM, goS, goS, goF, goHM, goS, goS}}, //1 wait F1
38
39
   {0x85, 1000,
                       {goS, waitS, goS, waitS, waitS, waitS, waitS}}, //2 S
40
   {0x9D, 500,
                       {waitS , goHM , goS , goHM , goF , goHM , goF , goHM}}, //3 waitS 9D
41
42
   {0x92, 500,
                       {goHM, goHM, goHM1, goHM1, goHM1, goHM1, goHM1}}, // WALK
43
   {B10010000, 500,
44
                       {goHM2, goHM2, goHM2, goHM2, goHM2, goHM2, goHM2}}, //5 KAPIB
45
   {0x92, 500,
                       {waitHM , waitHM , waitHM , waitHM , waitHM , waitHM, waitHM , waitHM}}, //6
46
47
   {0x90, 500,
                 {goF , goHM , goS , goS , goF, goF, goF , goF}} //7
48
49 };
```

```
void setup()
{
    pinMode(LED_F_R, OUTPUT);
    pinMode(LED_F_Y, OUTPUT);
    pinMode(LED_F_G, OUTPUT);
    pinMode(F_Button, INPUT_PULLUP);
    pinMode(LED_S_R, OUTPUT);
    pinMode(LED_S_Y, OUTPUT);
    pinMode(LED_S_G, OUTPUT);
    pinMode(S_Button, INPUT_PULLUP);
    pinMode(HM_R, OUTPUT);
    pinMode(HM_G, OUTPUT);
    pinMode(HM_Button, INPUT_PULLUP);
    Serial.begin(9600);
}
```

ส่วนต่อมาเป็นการประกาศใช<sup>้</sup>งาน PIN ต่างๆ ทั้งหลอคไฟ และปุ่มกค

```
int input, inputF, inputS, inputW;
void loop()
 digitalWrite(LED F G, FSM[S].ST Out &
                                           B10000000);
 digitalWrite(LED F Y, !(FSM[S].ST Out & B01000000));
 digitalWrite(LED F R, FSM[S].ST Out &
                                           B00100000);
 digitalWrite(LED_S_G, FSM[S].ST_Out & B00010000);
 digitalWrite(LED S Y, !(FSM[S].ST Out & B00001000));
 digitalWrite(LED S R, FSM[S].ST Out &
                                           B00000100);
 digitalWrite(HM G, !(FSM[S].ST_Out &
                                           B00000010));
 digitalWrite(HM R, !(FSM[S].ST Out &
                                           B00000001));
 delay(FSM[S].Time);
 if(S != waitF && S != waitS && S != goHM1 && S != waitHM && S != goHM2 )
 input = 0;
 inputF = !digitalRead(F Button);
 inputS = !digitalRead(S Button);
 inputW = !digitalRead(HM Button);
 input = inputF * 4 + inputS * 2 + inputW;
 Serial.println(input);
                                                ส่วนต่อมาเป็นการกำหนคสถานะ
 S = FSM[S].Next[input];
```

สวนต่อมาเป็นการกำหนคสถานะ ของหลอคไฟ และกำหนคเงื่อนไข หาก สถานะของไฟเป็น wait อยู่จะ ไม่มีการรับค่าที่ เกยนา ใหม่