HC-SR04 Ultraschall-Sensor

Masse

Grösse: 43 x 15 x 20 Working Voltage: DC 5V

Working Current: 15mA

Standby current: -Load Weight: -

Ranging Distance: 2cm - 4m

Quelle: http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf


Eigenschaften

Für das Messen der Koordinaten der Laufkatze, wird der Ultraschall-Sensor HC-SR04 verwendet. Dieser eignet sich zur Messung der Distanz im Bereich zwischen 2cm - 4m. Da die Laufstrecke 3.5m beträgt werden die folgenden zwei Sensoren verwendet:

- 1. Sensor hinten, wird verwendet bis der Startmasten zu tief ist
- 2. Sensor vorne, wird verwendet sobald Sensor hinten nicht mehr sendet. Dieser misst dann den Abstand zum Endmasten

Anhand dieser Information werden wir die x- aber auch die y-Koordinaten der Laufkatze berechnen, da wir die Steigung des Seils kennen.

TODO: Berechnungen der Steigung von David und wie wir dann die Position der Laufkatze definieren



Quelle:

http://richmondsystems.net/2017/07/23/ultrasonic-sensor-hc-sr04-arduino/

Der Sensor arbeitet mit Ultraschall und sendet eine Schallwelle bei rund 40'000 Hz aus. Falls sich Objekte im Weg der Schallwelle befinden wird sie zurück zum Modul gesendet. Danach wird die Distanz berechnet,

anhand der Geschwindigkeit mit der sich die Welle bewegt und der Zeit bis die Welle wieder beim Modul ankommt.

$$Distanz = \frac{Zeit \times Schallgeschwindigkeit}{2}$$

Ansteuerung

Um den Sensor anzusteuern, verwenden wir unser Raspberry Pi. Dazu werden auch zwei Resistoren benötigt (1 x 330 Ω und 1 x 470 Ω). Wir verbinden den Ultraschallsensor mit den GPIO I/Os. Danach führen wir das folgende Python-Skript aus:

```
# Libraries
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# GPIO Mode (BOARD / BCM)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# set GPIO Pins
GPIO TRIGGER = 18
GPIO ECHO = 24
# set GPIO direction (IN / OUT)
GPIO.setup(GPIO_TRIGGER, GPIO.OUT)
GPIO.setup(GPIO_ECHO, GPIO.IN)
def distance():
    # set Trigger to HIGH
    GPIO.output(GPIO_TRIGGER, True)
    # set Trigger after 0.01ms to LOW
    time.sleep(0.00001)
    GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False)
    StartTime = time.time()
    StopTime = time.time()
    # save StartTime
    while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 0:
        StartTime = time.time()
    # save time of arrival
    while GPIO.input(GPIO ECHO) == 1:
        StopTime = time.time()
```

```
# time difference between start and arrival
    TimeElapsed = StopTime - StartTime
    # multiply with the sonic speed (34300 cm/s)
    # and divide by 2, because there and back
    distance = (TimeElapsed * 34300) / 2
    return distance
if __name__ == '__main__':
   try:
       while True:
            dist = distance()
            print ("Measured Distance = %.1f cm" % dist)
            time.sleep(1)
            # Reset by pressing CTRL + C
   except KeyboardInterrupt:
        print("Measurement stopped by User")
        GPIO.cleanup()
```


Dieses Skript ist noch nicht das finale Skript. Es zeigt jedoch ziemlich gut wie die einzelnen Pins angesprochen und das Signal vom Raspberry Pi aus gesendet wird.

Testing

Um zu wissen wie konsistent und verlässlich die Senosren messen, haben wir Testfälle dazu erstellt:

ID	Komponente	Titel	Beschreibung
T01	Ultraschall HC-SR04	Raspberry Pi 3 Model B erkennt Ultraschallsensor	Wir wissen noch nicht, ob wir spezifisch den Sensor erkennen müssen, sobald mehrere Komponenten am Raspberry Pi 3 Model B angeschlossen werden. Deshalb wollen wir wissen, wie dieser genau angesprochen werden kann.
T02	Ultraschall HC-SR04	Imports für Ultrasensor-Treiber erkannt	Das Funktionieren des Skripts verlangt, dass alle Dependencies auf dem Raspberry Pi 3 Model B richtig importiert und erkannt werden können
T03	Ultraschall HC-SR04	Distanzmesser-Skript ausführbar	Testen, ob das geschriebene Skript für die Ansteuerung des Ultraschallsensors, die korrekten Werte ausgibt.
T04	Ultraschall HC-SR04	Nullpunkt vom Sensor festlegen	Um den Sensor richtig an der Laufkatze positionieren zu können, müssen wir wissen, wo der Nullpunkt ist.
T05	Ultraschall HC-SR04	Sensor-Genauigkeit zwischen 1-5-10cm	Die Anforderungsliste verlangt, dass der Sensor auf eine Dezimalstelle genau misst. Die Genauigkeit in der Nähe wird weniger wesentlich sein, da wir den Würfel nicht zwingend aus der Nähe erkennen müssen.
T06	Ultraschall HC-SR04	Sensor-Genauigkeit zwischen 10-60-110cm	Die Anforderungsliste verlangt, dass der Sensor auf eine Dezimalstelle genau misst. Da wir noch nicht genau wissen, wo der Sensor an der Laufkatze angemacht wird, testen wir die ganze mögliche Range in der der Sensor verlässlich sein könnte müssen.
T07	Ultraschall HC-SR04	Sensor-Genauigkeit zwischen 110-200-400cm	Die Anforderungsliste verlangt, dass der Sensor auf eine Dezimalstelle genau misst. Da wir noch nicht genau wissen, wo der Sensor an der Laufkatze angemacht wird, testen wir die ganze mögliche Range in der der Sensor verlässlich sein könnte müssen.

Einige Testfälle haben wir bereits durchgeführt und die Ergebnisse in einem Testprotokoll (siehe TP01-Testprotokoll-Ultraschallsensor-HC-SR04) erfasst. Ein auffallend negatives Ergebnis war, dass der Winkel in dem der Sensor die Distanz misst grösser wird desto grösser die Distanz wird (siehe Abbildung unten). Der Sensor misst immer das nächste Gerät. Das bedeutet, dass Objekte das Signal stören können, je nachdem wie wir den Sensor richten.



Quelle Sensor:

 $\underline{https://www.aimagin.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/c/hc-sr04-02.jpg}$