J20413 北野正樹

【作業内容】

- ・I2Cインターフェースについての調査
- プログラムの作成

【作業項目】

① I2C インターフェースとは

I2C インターフェースは、フィリップス社で開発されたシリアルバスで、さまざまなデバイスを複数接続して相互にデータのやり取りを行うような用途に用い折られている。I2C で使われているのは、抵抗でプルアップされた双方向のオープンコレクタ信号線であり。図 1 のようにシリアルデータ(SDA)とシリアルクロック(SCL)からなる。電圧は最高で+5V までで、よく使われるのは+3. 3V である。接続される各デバイスはマスタまたはスレーブとして機能し、マスタが指定したアドレスのスレーブとデータのやり取りが行われる。アドレス空間は7ビットで、そのうちの16個の予約アドレスを除いた最大112個のノードが、同じバス上で通信できる。一般的な12C のバスのモードは、100kbit/s の標準モードと10kbit/s の低速モードがある。

通信方式は、必ず8ビット単位のデータ転送となっており。マスタがスタート状態の後 第一バイト目として通信相手の7ビットスレーブアドレスと読み書きの方向を含めた8ビットの データを送出する。図2に各信号線の動作の様子を示す。各デバイスは受信したアドレスを監視し て、自分のアドレスと同一の時だけACKの送信と第2バイト以降のデータ転送を行う。第2バイ ト以降は読み出しではスレーブが送信側→マスタが受信側となり、書き込みでハマスタが送信側→ スレーブが受信側となる。ACK は受信側が返す。通信の最後にストップ状態とすることで、終了 する。

よって、一連の通信の長さは転送するバイト数によって変化し。最短でも2バイトとなる。




図1 I2Cの接続形態

図1:I2Cの接続形態

J20413 北野正樹




図 2 I2C のバス動作(出典: httos://www.nxp.com/docs/jauser-guide/UM10204.pdf)

② 使用するセンサ (BMP180) について

使用するセンサは BOSCH 社の BMP180 である。I2C 接続することで、デジタルデータとして 温度と気圧を計測することができる。

ただし、個体差によってばらつきが生じるため、読み出した値に対してキャリブレーション (補正)を行うことが必要となる。補正方法はマニュアルに記述されており、補正に必要なデータはメーカによってセンサ自体に記録されており。特定のレジスタから読み出すことができる。したがって、温度や気圧のデータを読み出した後に、各補正データを使ってマニュアルに指定された補正計算を行う必要がある。さらに、気圧の補正には温度も必要となるため、先に温度を読み出して補正を行った後で、気圧の補正を行うことになる。

これらの補正計算の方法は BMP180 のデータシートに記載されているので、そのアルゴリズム に従ってプログラムを作成すれば良い。この資料の最後にアルゴリズムを掲載するので、それに 従ってプログラムを作成することになる。

この時注意すべき点として、記載されているアルゴリズムには整数型として、short(符号付き 16 ビット整数)、unsigned short (符号付き 16 ビット整数)、long (符号付き 32 ビット整数)、unsigned long(符号なし 32 ビット整数)の 4 種類で使用されている。使用する言語処理系の変数のビット幅に注意して、アルゴリズムを実装する必要がある。

例えば、書くキャリブレーションデータは16ビットで格納されており、8ビットずつ二回に 分けて読み込むことになる。符号なしの場合は上位バイトを8ビット分上位側にシフトして、下 位バイトを加算すれば良いが、符号付きの場合は最上位ビットが符号を示しているのでそれによ って正しい計算を行う必要がある。

読み出しデータはノイズの影響を受けるため、ハードウェアの機能として、気圧に関してのみ、複数回のサンプリングを自動で行う機能がある。補正アルゴリズムには oss として変数の形で登場しているので、注意すること。サンプリングの回数分だけ出力値も積算されるがこれについては補正アルゴリズムに組み込まれているので、別途考慮する必要はない。また、サンプリングを繰り返す分だけ変換時間が増加するため、変換を開始してから値を読み出すまでの待ち時間が oss の値によって変化するので注意すること。補正アルゴリズムでは、気温の読み出しは wait 4.5ms と明示されているが、気圧の読み出しでは単に wait と記載されているのみなので、oss の

J20413 北野正樹

値に応じて変換時間以上の待ち時間を確保するようにしなければならない。oss の値と変換時間については、デバイスのデータシートに記載されており。それをまとめた表を撥水して以下に示す。

表1 測定モード (測定精度)

モード	oss の値	サンプリング回数	気圧の変換時間 [ms]
超省電力	0	1	4.5
標準	1	2	7.5
高解像度	2	4	13.5
超高解像度	3	8	25.5

※データシート p.12 Table3 より抜粋

③ 作成したプログラムを以下に示す。

- 4 #include <stdio.h>
- (5) #include <stdlib.h>
- 6 #include <string.h>
- 7 #include <wiringPi.h>
- 8 #include <wiringPiI2C.h>
- ⑨ // BMP180 の I2C インタフェースのアドレス
- ⑩ // 確認方法:gpio i2cdetect
- ① #define BMP180ADDR 0x77
- ⑫ // レジスタアドレスの定義
- ① // キャリブレーションデータレジスタのアドレス
- (4) // AC1-AC6,B1,B2,MB,MC,MD 全て2バイト (16ビット) 長
- ⑤ // 先頭アドレス
- (6) #define CALSADR 0xaa
- ① // 終了アドレス
- 18 #define CALEADR 0xbf
- (19) // キャリブレーションデータの個数
- 20 #define CALDATANUM 11
- 21 // キャリブレーション用のデータ配列参照用
- 22 #define AC1 0
- 23 #define AC2 1
- 24 #define AC3 2
- 25 #define AC4 3
- 26 #define AC5 4
- 27 #define AC6 5

- 28 #define B1 6
- 29 #define B2 7
- 30 #define MB 8
- 31 #define MC 9
- 32 #define MD 10
- 33 // データレジスタのアドレス
- 34 #define DATAMSB 0xF6
- 35 #define DATALSB 0xF7
- 36 #define DATAXLSB 0xF8
- 37 // コントロールレジスタのアドレス
- 38 // b7,b6:oss b5:sco b4-b0:measurement
- 39 // oss-> 0:lowpower,1:standard,2:highres,3:ultrahighres
- 40 #define CTRLREG 0xf4
- 41 // 測定開始コマンドの定義
- 42 #define TEMP 0x2e
- 43 #define PRESS0 0x34
- 44 #define PRESS1 0x74
- 45 #define PRESS2 0xb4
- 46 #define PRESS3 0xf4
- 47 // リセットレジスタ (書き込み専用) のアドレス
- 48 # 0xb6 を書き込むとパワーオンリセット動作
- 49 #define RESETREG 0xe0
- 50 // ID レジスタ
- 51 // 機能チェック用、正常なら読み出すと常に 0x55
- 52 #define IDREG 0xd0
- 53 // コンパイル方法
- 54 // gcc -Wall -o bmp180 bmp180.c -lwiringPi
- 55 // 測定モードの定義 (oss)
- 56 #define LOWPOWER 0
- 57 #define STANDARD 1
- 58 #define HIGHRES 2
- 59 #define ULTRARES 3
- 60 // BMP180 の機能チェック用
- 61 #define CHECKOK 0
- 62 #define CHECKNG -1
- 63 // キャリブレーションレジスタ名のテーブル
- 64 const char* calregname[11] = {"AC1", "AC2", "AC3", "AC4", "AC5", "AC6",

```
"B1". "B2". "MB". "MC". "MD"};
65
66 // 以下の定数は補正アルゴリズム中にある数値をそのまま入れたもの
67 // 実際の測定値や補正データの代わりに使えば、期待した動作かどうかの検証ができる
68 int testcaldata[11] = {408, -72, -14383, 32741, 32757, 23153,
69
                            6190, 4, -32768, -8711, 2868};
70 int testut = 27898;
71 int testup = 23843;
72 \text{ int testoss} = 0;
73 // プロトタイプ宣言
74 int get_press(int ut, int up, int oss, int* caldata);
75 int get_temp(int ut, int* caldata);
76 int get_raw_press(int fd, int oss);
77 int get_raw_temp(int fd);
78 int check_bmp180_function(int fd);
79 int* read caldata(int fd, int* caldata);
80 int main() {
      int fd;
81
      # デバイスディスクプリタ、デバイスごとにつく番号のようなもの
82
      int oss = 1;
83
      // 気圧標準測定(2回サンプリング平均)
84
      int caldata[CALDATANUM];
85
      // 補正データを格納する配列
86
87
      int ut, up;
      // 生の温度・圧力値(ADCの変換結果そのもの)
88
89
      int t, p;
      // 補正した後の温度・圧力値
90
      // I2C インタフェースの初期化
91
      fd = wiringPiI2CSetup(BMP180ADDR);
92
      if (fd < 0) {
93
          printf("I2C 初期化エラー!\n");
94
          exit(EXIT_FAILURE);
95
      }
96
97
      # 動作チェック機能を使った動作確認
      if (check_bmp180_function(fd) != CHECKOK) {
98
          printf("BMP180の動作確認が不良です。¥n");
99
          exit(EXIT_FAILURE);
100
101
```

```
102
103
       printf("BMP180 の動作確認 OK\n\n");
104
       read caldata(fd, caldata);
      // 補正データの読み出し
105
       ut = get_raw_temp(fd);
106
      // 温度測定値の読み出し
107
      up = get_raw_press(fd, oss);
108
109
      # 気圧測定値の読み出し
      t = get_temp(ut, caldata);
110
      # 補正計算を行って補正した温度を求める
111
      // t = get_temp(testut,testcaldata);のようにすると補正の動作確認ができる
112
       printf("気温 (補正済み) = %4.1f ° C, ", (float)t / 10.0);
113
114
       p = get_press(ut, up, oss, caldata);
      # 補正計算を行って補正した気圧を求める
115
      //p = get_press(testut, testup,
116
117
      // testoss,testcaldata);で補正の動作確認ができる
       printf("気圧(補正済み)=%6.2f hPa¥n", (float)p/100.0);
118
119
       return 0;
120}
121int get_press(int ut, int up, int oss, int* caldata)
122// 測定した温度と気圧データから、気圧の補正計算を行う関数
123// 戻り値は補正した気圧の値
124{
       long X1 = (ut\text{-}caldata[AC6])*caldata[AC5]/32768;
125
       long X2 = caldata[MC]*2048/(X1+caldata[MD]);
126
127
      long B5 = X1+X2;
128
      long B6 = B5-4000;
129
      X1 = (caldata[B2]*(B6*B6/4096))/2048;
      X2 = caldata[AC2]*B6/2048;
130
131
      long X3 = X1 + X2;
      long B3 = (((caldata[AC1]*4+X3)<<oss)+2)/4;
132
      X1 = caldata[AC3]*B6/8192;
133
134
      X2 = (caldata[B1]*(B6*B6/4096))/65536;
       X3 = ((X1+X2)+2)/4;
135
       unsigned long B4 = caldata[AC4]*(unsigned long)(X3+32768)/32768;
136
137
       unsigned long B7 = ((unsigned long)up-B3)*(50000>>oss);
138
       long p;
```

```
139
      if(B7<0x80000000){
140
          p=(B7*2)/B4;
      }else{
141
          p=(B7/B4)*2;
142
143
144
      X1 = (p/256)*(p/256);
      X1 = (X1*3038)/65536;
145
      X2 = (-7357*p)/65536;
146
147
      p += (X1+X2+3791)/16;
148
      return p;
149}
150int get_temp(int ut, int* caldata)
151// 温度測定値と補正データを引数にとって補正した温度を求める関数
152// 戻り値は補正した温度(整数計算のため、真値の10倍になっているはず)
153{
154
      long X1 = (ut\text{-}caldata[AC6])*caldata[AC5]/32768;
      long X2 = caldata[MC]*2048/(X1+caldata[MD]);
155
156
      long B5 = X1+X2;
157
      long t = (B5+8)/16;
158
      return t;
159}
160int get_raw_press(int fd, int oss)
161
      // 気圧の測定値を求める関数
      // oss で測定時の変換回数を指定する
162
163{
164
      int m,l, x;
      // MSB, LSB, XLSB を入れる変数
165
166
      int up;
      # 計算して求めた値を入れる変数
167
168
      // oss の範囲は 0 から 3 まで
      if (oss < 0) oss = 0;
169
      if (oss > 3) oss = 3;
170
171
      wiringPiI2CWriteReg8(fd, CTRLREG, PRESS0 + (oss << 6));
      // 変換開始
172
      // 変換時間待ち、ossの値(変換回数=2^oss)によって待ち時間が異なる
173
174
      switch (oss) {
175
          case 0:
```

```
delay(5);
176
177
             break;
         case 1:
178
             delay(8);
179
180
             break;
181
         case 2:
             delay(14);
182
             break;
183
         default:
184
185
             delay(26);
186
187
      // ここにデータレジスタから MSB, LSB, XLSB を読み出すコードを書く
      // 気圧は3バイトのデータ値から計算することになるので注意
188
189
      m = wiringPiI2CReadReg8(fd, DATAMSB);
190
     l = wiringPiI2CReadReg8(fd, DATALSB);
      x = wiringPiI2CReadReg8(fd, DATAXLSB);
191
192
      // ここに読み出した m, l, x から値を計算するコードを書く
      up = ((m << 16) + (1 << 8) + x) >> (8-088);
193
      return up;
194
195
196int get_raw_temp(int fd){
      int m, l;
197
198
      // 読み出した MSB, LSB を入れる変数
199
      int ut;
      # 計算で求めた測定温度を入れる変数
200
      wiringPiI2CWriteReg8(fd, CTRLREG, TEMP);
201
202
      // 温度の測定開始
203
      delay(5);
      // 変換時間待ち、最大変換時間は 4.5ms
204
      // ここにデータレジスタから MSB, LSB, XLSB を読み出すコードを書く
205
      // 気圧は2バイトのデータ値から計算することになるので注意
206
      m = wiringPiI2CReadReg8(fd, DATAMSB);
207
208
     l = wiringPiI2CReadReg8(fd, DATALSB);
      //ここに読み出した m,1から値を計算するコードを書く
209
      ut = (m << 8) + 1;
210
211
      return ut;
212
```

J20413 北野正樹

```
213int check_bmp180_function(int fd)
214// BMP180 の機能チェックを行う関数
215{
216
      int r;
      if (wiringPiI2CReadReg8(fd, IDREG) == 0x55){
217
          r = CHECKOK;
218
      }else{
219
220
          r = CHECKNG;
      }
221
222
      return r;
223
224int* read_caldata(int fd,int* caldata)
225// キャリブレーションデータの読み出し関数
226{
227
      int i; int l,m;
228
      printf("キャリブレーション値を読み込みます。¥n");
229
      for (i = 0; i < CALDATANUM; i++){
230
          m = wiringPiI2CReadReg8(fd,CALSADR+i*2);
231
          l = wiringPiI2CReadReg8(fd,CALSADR+i*2+1);
          caldata[i] = (m << 8) + 1;
232
          // 符号なし16ビットに変換
233
          if ((i != AC4) && (i != AC5) && (i != AC6)){
234
              // AC4, AC5, AC6 は符号付き 16 ビットデータなので対処が必要
235
             # その対処をここに書く
236
              caldata[i] = (signed short)caldata[i];
237
          }
238
      }
239
      return caldata;
240
241}
```

【作業時間】

· 作業時間: 90 分

・報告書作成時間:60分