J20413 北野正樹

【作業内容】

プログラムの概要の理解 前へ進むプログラムの作成

【作業項目】

① 本日作成したプログラムを下記に示す

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiI2C.h>
// PWM ユニットの I2C アドレス
#define PWMI2CADR 0x40
// PWM 制御に使う。(1でブリッジ動作、0はブリッジオフ)
#define ENA_PWM 8
// IN1 と IN2 は右車輪の回転方向を決める(後進:0,1,前進:1,0)(0,0 と 1,1 はブレ
ーキ)
#define IN1 PWM 9
#define IN2 PWM 10
// 左側のモーター:パワーユニットの K3 または K4 に接続
// ENB は PWM 駆動に使う (1 でブリッジ動作、0 はブリッジオフ)
#define ENB_PWM 13
//IN3 と IN4 は左車輪の回転方向を決める(後進:0,1、前進:1,0)(0,0 と 1,1 はブレ
ーキ)
#define IN3_PWM 11
#define IN4_PWM 12
// PWM モジュールのレジスタ番号
#define PWM_MODE1 0
#define PWM_MODE2 1
#define PWM_SUBADR1 2
#define PWM_SUBADR2 3
#define PWM_SUBADR3 4
```

J20413 北野正樹

```
#define PWM ALLCALL 5
// PWM 番号*4+PWM_0_??_?でレジスタ番号は求まる
#define PWM_0ON_L 6
#define PWM_0_ON_H 7
#define PWM_0_OFF_L 8
#define PWM_0_OFF_H 9
// PWM 出力定数
#define PWMFULLON 16
#define PWMFULLOFF 0
// プリスケーラのレジスタ番号
// PWM 周波数を決めるレジスタ番号、100Hz なら 61 をセット
#define PWM PRESCALE 254
# 光センサーのピン番号
#define GPIO 15
#define GPIO_2 6
#define GPIO_3 13
#define GPIO 4 19
#define GPIO_5 26
// motor_drive()から呼ばれる関数、PWM ユニットへの書き込みをする。
int set_pwm_output(int fd, int pwmch, int outval) {
 int ef = 0;
 int regno;
 if ((pwmch < 0) | | (pwmch > 15)) ef = 1; // チャネルの指定違反チェック
 if ((outval < 0) | | (outval > 16)) ef = ef + 2; // 出力値の指定違反チェック
 if (ef == 0) {
   regno = PWM_0_ON_L + pwmch * 4; // 1ch あたり 4 レジスタで 16ch 分あるので
   if (outval == 16) {
     wiringPiI2CWriteReg8(fd, regno + 3, 0);
     wiringPiI2CWriteReg8(fd, regno + 1, 0x10);
   } else {
     wiringPiI2CWriteReg8(fd, regno + 1, 0);
```

J20413 北野正樹

```
wiringPiI2CWriteReg8(fd, regno + 3, outval);
   }
 }
 return ef; // エラーがなければ 0 が返る
}
// モーターを制御するための関数。
// fd は I2C 初期化時のファイルディスクリプタ (デバイス番号のようなもの)
// lm は左モーター、rm は右モーターの駆動数値で、-16~+16 の範囲で指定
# 負の場合は後ろ方向に回転、生の場合は前方向に回転
# 全体値が大きいほど、パワーが大きくなる
// PWM ユニット自体は 12 ビット制度だが、上位 4 ビット分を制御
int motor_drive(int fd, int lm, int rm) {
 set_pwm_output(fd, ENA_PWM, 0); // 右のモーター無効化
 set_pwm_output(fd, ENB_PWM, 0); // 左のモーター有効化
 // 右モーターの制御
 if (rm < 0) {
   set_pwm_output(fd, IN1_PWM, 0); // OUT -> GND
   set\_pwm\_output(fd,\,IN2\_PWM,\,rm);\,/\!/\,OUT2 \, \hbox{$^{>}$} + Vs
   rm = abs(rm);
 } else {
   set_pwm_output(fd, IN1_PWM, lm); // OUT1 -> +Vs
   set_pwm_output(fd, IN2_PWM, 0); // OUT2 -> GND
 }
 // 左モーターの制御
 if (lm < 0) {
   set_pwm_output(fd, IN3_PWM, 0); // OUT3 -> GND
   set_pwm_output(fd, IN4_PWM, lm); // OUT -> +Vs
   lm = abs(lm);
 } else {
   set_pwm_output(fd, IN3_PWM, lm); // OUT3 -> +Vs
   set_pwm_output(fd, IN4_PWM, 0); // OUT4 -> GND
 if (lm > 16) lm = 16;
 if (rm > 16) rm = 16;
```

J20413 北野正樹

```
set_pwm_output(fd, ENA_PWM, rm); // 右モータースタート
 set_pwm_output(fd, ENB_PWM, lm); // 左モータースタート
 return 0;
}
int main() {
 int fd;
 wiringPiSetupGpio();
 fd = wiringPiI2CSetup(PWMI2CADR);
 if (fd < 0) {
   printf("I2C の初期化に失敗しました。終了します。\u22a4n");
    exit(EXIT FAILURE);
 }
  wiringPiI2CWriteReg8(fd, PWM_PRESCALE, 61);
  wiringPiI2CWriteReg8(fd, PWM_MODE1, 0x10);
  wiringPiI2CWriteReg8(fd, PWM_MODE1, 0);
  delay(1);
  wiringPiI2CWriteReg8(fd, PWM_MODE1, 0x80);
  while (1) {
   if (digitalRead(GPIO_1) == LOW) {
     motor_drive(fd, 0, 0);
     return 0;
   if (digitalRead(GPIO_3) == LOW) {
     motor_drive(fd, 10, 10);
   } else {
     motor_drive(fd, 0, 0);
 return 0;
```

以上のプログラムで前へ前進させることができる。Motor_drive 関数に出力を入れると左右のモータを制御できる。

J20413 北野正樹

【作業時間】

• 作業時間: 90 分

・報告書作成時間:10分