作業報告書(2022年11月7日)

J20413 北野正樹

【作業内容】

PWM 制御によるサーボモータの制御

【作業項目】

① サーボモータの回路を組む。サーボモータの回路図を図1に示す。




図1:サーボモータの回路図

② DIVISORVAL, PWMRANGE, CENTERPOS を計算する。 DIVISORVAL

$$N = f_{dk}T
= 54 * \frac{0.95}{90}
= 570$$

PWMRANGE =
$$\frac{f_{dk}}{N} * 20$$

= $\frac{54000}{570} * 20$
= $1894.73...$
= 1895

CENTERPOS=
$$\frac{1.45}{T}$$

= $\frac{1.45}{0.01055}$
= 137.4

③ 計算した値を元にプログラムを作成

#include <stdio.h>

#include <wiringPi.h>

#define PWMPIN 18

#define DIVISORVAL 570

#define PWMRANGE 1895

#define CENTERPOS 135

作業報告書(2022年11月7日)

J20413 北野正樹

```
int main() {
 int angle, qflag;
 wiringPiSetupGpio();
 pinMode(PWMPIN, PWM_OUTPUT);
 pwmSetMode(PWM_MODE_MS);
 pwmSetClock(DIVISORVAL);
 pwmSetRange(PWMRANGE);
 pwmWrite(PWMPIN, CENTERPOS);
 printf("\unitern");
 printf("|
                                       |¥n");
             servo control
 printf(" | ----- | \forall n");
 printf("| PWM(Orange) connect to GPIO18 | \forall \text{yn"});
 printf(" | Vcc(Red) connect to +5V
                                       |¥n");
 printf("| GND(Brown) connect to GND
                                          | Y_n");
 printf("|
                                        |¥n");
 qflag = 0;
 while (qflag == 0) {
   printf("\forall n Input angle (right: -90 \sim 0 \sim +90: left): ");
   scanf("\u00e4n%d", &angle);
   if ((angle \ge -90) \&\& (angle \le 95)) {
     pwmWrite(PWMPIN, angle + CENTERPOS);
   } else {
     qflag = 1;
 return 0;
```

- ④ 作成したプログラムをコンパイルし、sudo 権限で実行する。
- ⑤ ターミナルに 90,-90 を入れるとサーボが入力度数に傾く。

【作業時間】

· 作業時間: 45 分

・報告書作成時間:30分