




Notas: GND común a todos los nodos. Servomotores y motor DC con fuente de 5V independiente (GND común). El maestro concentra la lógica; los esclavos solo reportan sensores y ejecutan comandos vía el mapa de registros I²C.