الف)

از آنجا که در سئوال اشاره نشده از عملیات با سرعت معمولی استفاده شود یا سرعت مضاعف، ما یکبار محاسبات را برای محاسبات با سرعت معمولی انجام داده ایم و برای سرعت مضاعف تنها به اعداد نهایی بسنده کرده ایم چون روند محاسبات در این دو دقیقا عین هم میباشد.

## عملیات با سرعت معمولی:

در حالتی که بیت U2X در ثبات UCSRA برابر 0 باشد، ماژول USART در حالت عملیات با سرعت معمولی کار خواهد کرد. در این حالت داریم:

UBRR + 1 =  $f_{OSC}$  / (16 \* BAUD RATE)

از آنجا که 300 BAUD\_RATE = 300 و همچنین  $10^6$  BAUD\_RATE =  $10^6$  با جایگذاری در رابطه بالا مقدار  $10^6$  BAUD\_RATE =  $10^6$  بدست خواهد آمد که از آنجا مقدار UBRR برابر 207.33 محاسبه می شود که با رند کردن به  $10^6$  BAUD\_RATE می شود چون اگر  $10^6$  UBRR =  $10^6$  برابر  $10^6$  محاسبه خواهد شد. حال از رابطه زیر برای بدست آوردن درصد خطا استفاده می کنیم:

Error[%] = ((BAUD\_RATE<sub>Closest\_Match</sub> / BAUD\_RATE) - 1) \* 100

BAUD\_RATE<sub>Closest\_Match</sub> = 300.48

BAUD\_RATE = 300

□ Error = 0.2 %

## عملیات با سرعت مضاعف:

در این حالت U2X = 1 و نیز رابطه به شکل زیر تغییر می کند:

 $UBRR + 1 = f_{OSC} / (8 * BAUD_RATE)$ 

این بار UBRR + 1 = 416.67 و مقدار UBRR با رند کردن برابر 416 بدست میآید. مطابق مقدار رند شده UBRR مجددا BAUD\_RATE این بار 2416.67 بدست می آید.

Error[%] = ((BAUD\_RATE<sub>Closest\_Match</sub> / BAUD\_RATE) - 1) \* 100

BAUD\_RATE<sub>Closest\_Match</sub> = 299.76

BAUD\_RATE = 300

⇒ Error = -0.07 %

با توجه به این که این حالت خطای کمتری نسبت به حالت با سرعت معمولی دارد، در پیاده سازی اسمبلی از این حالت استفاده کرده ایم.

علت خطا، این است که در رابطه گفته شده، چه در حالت سرعت معمولی و چه در حالت سرعت مضاعف، صورت کسر بر مخرج بخشپذیر نمی شود و ما به ناچار باید UBRR را رند کردن به پایین باشد درصد خطا منفی به دست می آید.

در حالتی که  $f_{\rm osc} = 1.8432Mhz = 1843200hz$  این مشکل رخ نمیدهد و با تقسیم صورت بر مخرج به اعدادی صحیح می رسیم و نیازی به رند کردن نیست. پس درصد خطا در این حالت برابر 0 خواهد بود. هم در حالت سرعت معمولی و هم در حالت سرعت مضاعف.

ثبات های کنترلی مربوط به USART در زیرروال USART\_Init برنامه ریزی شده اند. تصویر کد زیرروال مذکور در پایین آورده شده است:

```
115 USART Init:
117
     ;Set operational mode: asynchronous, double mode
118
     ;double mode has been selected due to having less errror
     ;than the normal mode
     ldi r16, (1 << U2X)
120
121
     ;ldi r16, (0 << U2X)
122
     out UCSRA, r16
123
124
     ;Enable receiver and transmitter
125
     ;Set frame format: 9 bit characters, 1 stop bit, enabled, even parity
     ldi r16, (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << UCSZ2)
126
127
     ;andi r16, ~(1 << UCSZ2)
128
     out UCSRB, r16
129
130
     ldi r16, ((1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1) | (1 << UPM1))
131
     andi r16, ((~(1 << USBS)) & (~(1 << UPM0)) & (~(1 << UMSEL)))
132
     out UCSRC, r16
133
     ;Set BAUD RATE for double mode
134
     ;UBRR = 416 = 256 + 151
135
136
     ldi r16, 1;256
     out UBRRH, r16
     ldi r16, 160
138
139
     out UBRRL, r16
     clr r16
140
141 ret
```

ب)

کد اسمبلی در فایلی جدا ضمیمه شده است.