الف)

ADC=1024 \* Vin/Vref

Delta(ADC) = 1024 \* Delta(Vin) / Vref

حال کوچکترین مقدار رطوبت قابل اندازه گیری معادل این است که ببینیم 1 واحد تفاوت در رجیستر ADC معادل معادل چند درصد تفاوت رطوبت خواهد بود. با مقدار گذاری در رابطه بالا یک واحد ADC معادل

(4-)^10 \* 48 ولت اختلاف ولتاژ است كه خود طبق رابطه رطوبت سنج 5030-HIH معادل 0.15 درصد تغییر رطوبت میباشد.

پس به ازای یک تغییر عددی RH به اندازه ی 0.15 تغییر میکند.

برای این که بدانیم با هر 1 درصد تغییر رطوبت چه مقدار تغییر در ADC خواهیم داشت، دقیقا باید محاسبات عکس را انجام دهیم و این بار به عدد 0.15 = 0.15 + 1 خواهیم رسید.

ب)

محاسبات مربوط به مقاومت ها دقیقا مثل سئوال ۱ میباشد و مشابه همان، و با استفاده از فرمول سئوال ۱ و با یک جایگذاری ساده مقادیر مقاومت ها را بدست خواهیم آورد:

ADC2 =>

vo = 0.031\*30% + 0.7575 = 1.68

R2 = (5 - vo)/vo \* 1.2k = 2.82k

ADC3 =>

ج) همه آنچه لازم به توضیح است در کد و بصورت کامنت گفته شده است. فقط مطلب لازم به ذکر این است که با توجه به این که هر درصد تغییر رطوبت طبق گفته قسمت های قبل معادل حدود 6.6 یا 6.5 واحد تغییر در ADC میباشد، به جای این که LCD را یک واحد یک واحد تنظیم کنیم آنرا با تغییرات 2 درصدی رطوبت هماهنگ کرده ایم. علت این کار هم آنست که 2 درصد تغییر رطوبت معادل 13 واحد تغییر در ADC می شود که کار معادلسازی برای نمایش روی LCD را راحت تر مینماید.

بخش دوم سئوال مبنى بر حالت تفاضلى بصورت ناقص پياده سازى شده است.