Universidade Federal de Uberlândia Engenharia de Computação - Sistemas de Controle

Prof. Éder Alves de Moura Roteiro 05 - Sistemas Eletromecânicos



Introdução

Esta semana utiliza a Transformada de Laplace para modelar sistemas eletrodinâmicos, como motores CC. Esse método facilita a modelagem no domínio complexo e permite obter funções de transferência diretamente na variável s.

Atividades

- 1. Veja os seguintes vídeos:
- Sistemas de Controle Aniel (vídeo 4)
 https://www.youtube.com/watch?v=H6kpPqpTClo&list=PLjhzxDly7tNQp2CkUHvAKPciOsn uYk_f_&index=4
- Modelagem do Motor DC em Laplace https://www.youtube.com/watch?v=45zy7ynXykg
- Modelagem de um Motor DC com Matlab/Simulink https://www.youtube.com/watch?v=d1xfirFBd4Q
- 2. Faça a leitura do Capítulo 2 do Nise, sobre a modelagem de sistemas eletromecânicos, e explique o que significado físico da curva Torque-velocidade e como ela deve ser usada para o projeto de sistemas que usem motor CC.

Universidade Federal de Uberlândia Engenharia de Computação - Sistemas de Controle

Prof. Éder Alves de Moura Roteiro 05 - Sistemas Eletromecânicos






FIGURE 2.38 Torque-speed curves with an armature voltage, e_a , as a parameter

- 3. Da lista de problemas do livro, disponibilizado no arquivo 'Nise cap2 Lista de Exercícios', resolva as seguintes sequências:
- a) Faça os exercícios de 36 até o 41, modelando os sistemas com engrenagens.
- b) Faça os exercícios de 42 e 44, com sistemas mistos.
- c) Faça os exercícios de 45 até o 49, modelando os sistemas mecânicos eletromecânicos.

Desenvolva os exercícios de forma manual, à caneta e legível. Escaneie as folhas e gere um arquivo PDF.

Referências Extras

Motor Control from Scratch
 https://www.youtube.com/watch?v=kt8id-cogiy&list=PLl6mqZGq1009k59iLGNs7AdLuJi9FoVcV

Universidade Federal de Uberlândia Engenharia de Computação - Sistemas de Controle Prof. Éder Alves de Moura Roteiro 05 - Sistemas Eletromecânicos

