



Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μάθημα: Οπτικά Δίκτυα

Ονοματεπώνυμο: Αργυρόπουλος Χρήστος

Αριθμός Μητρώου: 19013






Παλμοσειρά εξόδου στην ίνα και πλάτος pp


Παρατηρησεις: όπως βλέπουμε παραπάνω στα σχετικά διαγράμματα μπορούμε να διακρίνουμε ότι το σήμα στην έξοδο μετά το πέρας της οπτικής ίνας έχει θόρυβο, έτσι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε λάθη κατά την λήψη της πληροφορίας.


Εκτός αυτού παρατηρούμε και έναν υποδεκαπλασιασμό του πλάτους εξαιτίας εξασθένησης του σήματος, λόγω απωλειών της ίνας αλλά και της απόστασης που διανύει το σήμα.




ΒΕΚ στην έξοδο του δέκτη

Παρατηρησεις: βλέπουμε ότι το διάγραμμα ματιού είναι αρκετά καθαρό άρα έχουμε μια πολη καλη ποιότητα σήματος. Εξίσου το bit erro rate είναι αρκετά μικρό όπου επιβεβαιώνει τις παραπάνω μετρήσεις για την καλύτερη ποιότητα του σήματος όπου λάβαμε.








Πραγματική παλμοσειρά εξόδου από τον δέκτη με θόρυβο

Παρατηρησεις: όπως βλέπουμε στις παραπάνω μετρήσεις, το σήμα που εκπέμπουμε είναι ακριβώς το ιδιο με το 1ο σενάριο όμως η μονή διάφορα που υπάρχει ανάμεσα τους είναι στο μήκος ζεύξης της οπτικής ίνας δηλαδή την χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον πομπό και στον δεκτη. Ακόμα παρατηρούμε ότι η διάφορα πλάτους ανάμεσα στην είσοδο και στην έξοδο της οπτική ίνας είναι σχεδόν ο υποδιπλασιασμός του πλάτους όπως και στο 1ο σενάριο. Όμως με την αλλαγή που κάναμε στην χιλιομετρική απόσταση δεν παρατηρούμε ακόμα κάποιες σημαντικές αλλαγές στο σήμα μας σε αυτές τις μετρήσεις του παλμογράφου σε σχέση με το 1ο σενάριο. Τέλος στην πραγματική παλμοσειρα παρατηρούμε ότι το σήμα μας εχει αρκετό θόρυβο πάνω και ότι είναι αρκετά εξασθενημένο λογο της απόστασης και των απωλειών της οπτικής ίνας.





Διάγραμμα ματιού στην έξοδο του δέκτη


■ Istmp_BERTest1_table - Notepad							
File Edit	Format View Help		•	•			
RUN#	BER	BER_lo	BER_hi	Q^2(dB)			
1	1.5297e-20	2.9179e-22	6.7602e-19	1.9292e+01			

ΒΕΚ στην έξοδο του δέκτη

Παρατηρησεις: συμφώνα με το διάγραμμα ματιού που απεικονίζεται παραπάνω συμπεραίνουμε ότι υπάρχει περισσότερος θόρυβος κατά την διάρκεια μετάδοσης του σήματος σε σχέση με το 1ο σενάριο διότι αυξήσαμε την χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα από τον πομπό και τον δεκτή. Ετσι το bit error rate εμφανώς μας δικαιώνει εμ αυτήν την απόφαση διότι έχει αυξηθεί συμπεραίνοντας ότι λαμβάνουμε περισσότερα λανθασμένα bit και αρα η ποιότητα ανάμεσα από το 1ο στο 2ο σενάριο χειροτέρεψε.








Πραγματική παλμοσειρά εξόδου από τον δέκτη με θόρυβο

Παρατηρησεις: Σύμφωνα με το σενάριο 3 η μονή αλλαγή που γίνει ήταν στην διαμόρφωση από NRZ σε RZ ετσι η χιλιομετρική απόσταση των 40 km έχει παραμείνει ιδια . Συμφώνα με τις παραπάνω μετρήσεις μια υπάρχει μια μεγαλύτερη πύκνωση του αρχικού σήματος μετάδοσης ,λόγο της αλλαγής που κάναμε στην διαμόρφωση σε return to zero <<αναγκάζοντας>> το σημα μας να επιστρέφει συνεχεία στο 0 έτσι για μια συνεχόμενη μετάδοση δυο η περισσότερων άσσων (π.χ 11 ο παλμός θα χρειαστεί να επιστρέψει στο 0 και μετα να στείλει τον επόμενο άσσο) . Η μείωση του πλάτους παραμένει σχεδόν ανεπηρέαστη σε άσχετη με τα προηγούμενα σενάρια όμως το μόνο που παρατηρούμε επιπλέον είναι ο παραπάνω θόρυβος και στη έξοδο της οπτικής ίνας αλλά και στον δεκτή .





Διάγραμμα ματιού στην έξοδο του δέκτη


III Istmp_BERTest1_table - Notepad							
File Edit	Format View Help						
RUN#	BER	BER_lo	BER_hi	Q^2(dB)			
1	8.6596e-17	3.6283e-18	1.8038e-15	1.8318e+01			

ΒΕΚ στην έξοδο του δέκτη

Παρατηρησεις: συμφώνα διάγραμμα ματιού βλέπουμε την αναμενόμενη απώλεια της πάνω γραμμής οπου υπάρχει στο 2ο σενάριο με το NRZ ετσι το σε σχεση το 2ο σενάριο το σήμα που λαμβάνουμε έχει γινει χειρότερο συμπεραίνοντας ότι υπάρχει περισσότερος θόρυβος κατά την διάρκεια μετάδοσης του σήματος στο κάτω μέρος .Τέλος το bit error rate εμφανος αυξήθηκε ετσι λαμβάνουμε περισσότερα λανθασμένα bit και αρα η ποιότητα ανάμεσα από το 2ο στο 3ο σενάριο χειροτέρεψε .









Πραγματική παλμοσειρά εξόδου από τον δέκτη με θόρυβο

Παρατηρήσεις: σε αυτό το σενάριο δεν παρατηρούμε ακόμα μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο 2° σενάριο στις μετρήσεις του παλμογράφου. Όμως υπάρχει μια μικρή διάφορα που υπάρχει που δεν είναι τόσο εμφανή και αυτήν είναι ότι η μετάδοση του σήματος έχει μειωθεί στο μισό χρόνο λογικό αφού διπλασιάσαμε το ΒΙΤRATE δηλαδή τον ρυθμό μετάδοσης. Όποτε ο χρόνος υπό διπλασιάστηκε.




Διάγραμμα ματιού στην έξοδο του δέκτη




ΒΕΚ στην έξοδο του δέκτη


Παρατηρησεις: συμφώνα δίγραμμα ματιού που βλέπουμε, σε σχέση με το 2ο σενάριο ο θόρυβος αυξήθηκε κατά πολυ στην διάρκεια μετάδοσης του σήματος λόγο του αυξημένου ρυθμού μετάδοσης. Τέλος το bit error rate εμφανώς αυξήθηκε ετσι λαμβάνουμε περισσότερα λανθασμένα bit και άρα η ποιότητα ανάμεσα από το 2ο στο 4ο σενάριο χειροτέρεψε.



Παλμοσειρά εισόδου στην ίνα και πλάτος pp




Παλμοσειρά εξόδου στην ίνα και πλάτος pp




Πραγματική παλμοσειρά εξόδου από τον δέκτη με θόρυβο

Παρατηρήσεις :σε αυτό το σενάριο δεν παρατηρώ στις πρώτες μετρήσεις ακόμα μεγάλες διαφορές σε σχέση με το 4° σενάριο όμως στην πραγματική παλμοσειρα που λαμβάνει ο δεκτής παρατηρώ αυξημένο θόρυβο σε σχέση με το 4° σενάριο και η κυρία αίτια είναι η αύξηση του μήκους της ζεύξης από τα 40km στα 60 km.





Διάγραμμα ματιού στην έξοδο του δέκτη





ΒΕΚ στην έξοδο του δέκτη

Παρατηρησεις: συμφώνα δίγραμμα ματιού που βλέπουμε, θόρυβος αυξήθηκε κατά πολύ κατά την διάρκεια μετάδοσης του σήματος και σχεδόν δεν μπορούμε να διακρίνουμε το ματι που υπάρχει λόγο του θορύβου. Έτσι συμπεραίνουμε ότι το σημαίας χρειάζεται ενίσχυση κατά την μετάδοση αυτής της μεγάλης απόστασης που εχει να διανύσει. Τελος το bit error rate εμφανώς αυξημένο συμπεραίνουμε εξίσου ότι λαμβάνουμε περισσότερα λανθασμένα bit κατά την μετάδοση και αρα η ποιότητα ανάμεσα από όλα τα σενάριο και αυτοί είναι το χειρότερο.










Πραγματική παλμοσειρά εξόδου από τον δέκτη με θόρυβο

Παρατηρησεις: Με την αύξηση της ενίσχυσης παρατηρούμε ότι ο θόρυβος όπου λαμβάνουμε από τις μετρήσεις του παλμογράφου δεν διαφέρουν και πολύ από το προηγούμενο σενάριο δηλαδή του σεναρίου 5.



Διάγραμμα ματιού στην έξοδο του δέκτη

■ Istmp_BERTest1_table - Notepad							
File Edit	Format View Help						
RUN#	BER	BER_lo	BER_hi	Q^2(dB)			
1	7.9225e-10	1.4168e-10	4.1213e-09	1.5614e+01			

ΒΕΚ στην έξοδο του δέκτη

παρατηρησεις: όμως στο διάγραμμα ματιού έχει μειωθεί ο θόρυβος όπως περιμέναμε να συμβεί όπως και η τιμή του bit error rate μειώθηκε πάλι. Αυτό σημαίνει ότι έγινε καλύτερη η ποιότητα από πριν. Όμως, παραμένει να μην είναι καλό και αυτό οφείλεται στην μεγάλη αύξηση του μήκους ζεύξης.