

ΑΣΚΗΣΗ 8

Συχνότητα	0,01	0,05	0,1	0,5	1	5	10	20	50
Πλάτος	40	26	20	6	0	-14	-20	-26	-34
Φάση	-71	-89	-83	-89	-91	-89	-80	-92	-89

ΑΣΚΗΣΗ 9

Συχνότητα	0,01	0,05	0,1	0,5	1	1,5	2	3	5	10	15	20	50
Πλάτος	6	6	6	6	5	4	4	2	0	-4	-7	-15	-22
Φάση	0	0	0	-16	-26	-34	-40	-45	-57	-69	-71	-71	-74

ΑΣΚΗΣΗ 10

Συχνότητα	0.01	0.05	0.1	0.5	1	1.2	1.5	1.8	2	5	10
Πλάτος	0	0	0	0.4	2	3	5	6	7	-16	-26
Φάση	0	0	0	-4	-13	-18	-35	-42	-90	-175	-178

ΑΣΚΗΣΗ 11

Συχνότητα	0,01	0,05	0,1	0,5	1	1,2	1,5	1,8	2	5	10
Πλάτος	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Φάση	0	0	0	-21	-29	-38	-47	-56	-59	-133	-298